

Informe técnico

1. Datos generales

Nombre de la tarea	1155801 - Servicio
Fecha	2026-02-27
Nombre del cliente	CNA CONSTRUCCIONES S.A.C.
Dirección	Av. Santa Mariana Paredes 498 DPT 1003 / 07006 LIMA-LIMA / PE
Celular	+51 971 480 504
Categoría de servicio	Instalación
Correo	msaldana@inversionestierrablanca.com

2. Respuestas

Respuestas	
Visita realizada ?	SI
Trabajo efectuado ?	SI

3. Reprogramación

Reprogramación	
Solicita nueva visita ?	NO_VISITA

4. Activar garantía

Activar garantía ?	NO
--------------------	----

5. Desactivar garantía

6. Detalle del producto y resultado

Fecha de fabricación	2026-02-27
Serie de producto	10067
Ubicación	[]
Tipo de cocina	EMPOTRABLE 4 HORNILLA
Altura desde cocina	65
Instalada en	RECIRCULANTE
Retiró filtro de carbón	SI
Instalación en	MUEBLE
Instalación eléctrica	ENCHUFE
Pasa tubería por lugar de instalación	NO
Informó funcionamiento	SI
Informó mantenimiento anual	SI

7. Conformidad del cliente

Correo	msaldana@inversionestierrablanca.com
--------	--------------------------------------

Informe técnico

Observaciones del técnico	Se instaló la campana se deja operativa completo sus accesorios y su manual
Aut. uso y tratamiento de mis datos personales	NO

Informe técnico

8. Fotos y firma del cliente

Fotos	
 Collection DECORATIVA OLASBLUX de caja TURE92CO 660x385x570mm 220V~60Hz ACERO NEGRO ito 15.6 kg o 13.4 kg ie CD9224110067	 IMG_20260227_140428
 IMG_20260227_140426	 IMG_20260227_140936
Firma del técnico	 Jaime Bueno