

Informe técnico

1. Datos generales

Nombre de la tarea	1160863 - Servicio
Número de OS	1160863
Fecha	2026-03-03
Nombre del cliente	CNA CONSTRUCCIONES S.A.C.
Dirección	Av. Santa Mariana Paredes 498 - Cercado de Lima DPT 101 / 15088 LIMA-LIMA / PE
Celular	+51 971 480 504
Categoría de servicio	Instalación
Correo	msaldana@inversionestierrablanca.com
Técnico	ROBERTO CARLOS HUILLCA

2. Respuestas

Respuestas	
Visita realizada ?	SI
Trabajo efectuado ?	SI

3. Reprogramación

Reprogramación	
Solicita nueva visita ?	NO_VISITA

4. Activar garantía

Activar garantía ?	NO
--------------------	----

5. Desactivar garantía

6. Detalle del producto y resultado

Fecha de fabricación	2026-03-03
Serie de producto	Ver fotos
Ubicación	[]
Tipo de cocina	EMPOTRABLE 4 HORNILLA
Altura desde cocina	65
Instalada en	RECIRCULANTE
Retiró filtro de carbón	SI
Instalación en	MUEBLE
Instalación eléctrica	DIRECTA
Pasa tubería por lugar de instalación	NO
Informó funcionamiento	SI
Informó mantenimiento anual	SI

Informe técnico

7. Conformidad del cliente

Correo	msaldana@inversionestierrablanca.com
Observaciones del técnico	Instalación realizada.se entrego manual.cliente quedo conforme tal y como quedó.
Aut. uso y tratamiento de mis datos personales	NO

Informe técnico

8. Fotos y firma del cliente

Fotos	
	
IMG_20260303_113008	IMG_20260303_112936
	
IMG_20260303_112927	
Firma del técnico	 Huillca.