

# Informe técnico

## 1. Datos generales

|                       |                                                              |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------|
| Nombre de la tarea    | 1114370 - Servicio                                           |
| Fecha                 | 2026-01-27                                                   |
| Nombre del cliente    | CNA CONSTRUCCIONES S.A.C.                                    |
| Dirección             | Av. Santa Mariana Paredes 498 DPT 403 / 07006 LIMA-LIMA / PE |
| Celular               | +51 971 480 504                                              |
| Categoría de servicio | Instalación                                                  |
| Correo                | msaldana@inversionestierrablanca.com                         |
| Técnico               | FSI JAIME ABREGU YUPANQUI                                    |

## 2. Respuestas

| Respuestas          |    |
|---------------------|----|
| Visita realizada ?  | SI |
| Trabajo efectuado ? | SI |

## 3. Reprogramación

| Reprogramación          |           |
|-------------------------|-----------|
| Solicita nueva visita ? | NO_VISITA |

## 4. Activar garantía

|                     |            |
|---------------------|------------|
| Activar garantía ?  | SI         |
| Fecha de activación | 2026-01-27 |
| Fecha de compra     | 2026-01-27 |

## 5. Desactivar garantía

## 6. Detalle del producto y resultado

|                               |             |
|-------------------------------|-------------|
| Fecha de fabricación          | 2026-01-27  |
| Serie de producto             | Solco049v2  |
| Ubicación                     | [ ]         |
| Ubicación del producto        | Cocina      |
| Tipo mueble                   | GRANITO     |
| Tipo de suministro            | GAS NATURAL |
| Tipo regulador                | PREMIUM     |
| Presión de gas                | 23          |
| Tipo de instalación eléctrica | MONOFÁSICA  |
| Amperaje de la llave térmica  | 25A         |
| Tipo de cable                 | 14AWH       |

## Informe técnico


|                             |    |
|-----------------------------|----|
| Prueba de fuga de gas       | NO |
| Punto a tierra              | SI |
| Informó funcionamiento      | SI |
| Informó mantenimiento anual | SI |

### 7. Conformidad del cliente

|                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Correo                                         | msaldana@inversionestierrablanca.com                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Observaciones del técnico                      | <p>*Informe de Instalación*</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- *Obra:* CNA CONSTRUCCIONES SAC</li><li>- *Dpto:* 403</li><li>- *Producto:* SOLCO049V2</li><li>- *Estado:*<ul style="list-style-type: none"><li>- Servicio de instalación realizado.</li><li>- Se realizó la instalación del producto a GN con autorización del encargado de obra.</li><li>- Se dejó cubierto por los daños o polvo de los trabajadores.</li><li>- La conexión eléctrica se dejó a enchufe.</li></ul></li><li>- *Responsable:* ING. WILLIAM PUICAN</li></ul> |
| Aut. uso y tratamiento de mis datos personales | NO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

# Informe técnico

## 8. Fotos y firma del cliente

|                                                                                    |                                                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Fotos                                                                              |                                                                                      |
|    |     |
| IMG-20260127-WA0040                                                                | IMG-20260127-WA0043                                                                  |
|    |     |
| IMG-20260127-WA0038                                                                | IMG-20260127-WA0037                                                                  |
|  |  |
| IMG-20260127-WA0027                                                                | IMG-20260127-WA0023                                                                  |
| Firma del técnico                                                                  |   |