

Informe técnico

1. Datos generales

Nombre de la tarea	1114439 - Servicio
Fecha	2026-01-27
Nombre del cliente	CNA CONSTRUCCIONES S.A.C.
Dirección	Av. Santa Mariana Paredes 498 DPT 602 / 07006 LIMA-LIMA / PE
Celular	+51 971 480 504
Categoría de servicio	Instalación
Correo	msaldana@inversionestierrablanca.com
Técnico	FSI CARLOS MIGUEL NAVARRO CRISANTO

2. Respuestas

Respuestas	
Visita realizada ?	SI
Trabajo efectuado ?	SI

3. Reprogramación

Reprogramación	
Solicita nueva visita ?	NO_VISITA

4. Activar garantía

Activar garantía ?	SI
Fecha de activación	2026-01-27
Fecha de compra	2026-01-27

5. Desactivar garantía

6. Detalle del producto y resultado


Fecha de fabricación	2026-01-27
Serie de producto	TURE92CO
Ubicación	[]
Tipo de cocina	EMPOTRABLE 4 HORNILLA
Altura desde cocina	65
Instalada en	RECIRCULANTE
Retiró filtro de carbón	NO
Instalación en	PARED
Instalación eléctrica	DIRECTA
Pasa tubería por lugar de instalación	NO
Informó funcionamiento	SI

Informe técnico

Informó mantenimiento anual	SI
7. Conformidad del cliente	
Correo	msaldana@inversionestierrablanca.com
Observaciones del técnico	*Informe Técnico de Instalación* Dpto. 602 - *Producto:* - TURE92CO - *Resumen:* La instalación del producto fue realizada de manera correcta. - *Detalles de la instalación:* - El producto se encontró en buenas condiciones. - Se realizo la instalación de manera correcta a 65 CM. De altura de la encimera. - Se dejó en buenas condiciones y limpio el área - *Entrega:* - Se entregaron correctamente los manuales. - Encargado: - ING. WILLIAMS MANUEL PUICAN RUDECINDO
Aut. uso y tratamiento de mis datos personales	NO

Informe técnico

8. Fotos y firma del cliente

Fotos	
1 	2 
3 	
Firma del técnico	