

Informe técnico

Índice

1. Datos generales

2. Respuestas

3. Reprogramación

4. Activar garantía

5. Desactivar garantía

6. Detalle del producto y resultado

7. Conformidad del cliente

8. Fotos y firma del cliente

1

1

1

1

1

2

2

3

1. Datos generales

Nombre de la tarea	217103 - Servicio
Número de OS	217103
Fecha	2024-04-23
Nombre del cliente	CNA CONSTRUCCIONES S.A.C.
Dirección	LAS LEYENDAS NRO. 210 DPTO. 903 INT. A 150136 LIMA PE
Interior	
Celular	
Categoría de servicio	Instalación
Correo	msaldana@inversionestierrablanca.com
Técnico	JAIME JOSE BUENO

2. Respuestas

Respuestas	
Visita realizada ?	SI
Trabajo efectuado ?	SI

3. Reprogramación

Reprogramación	
Solicita nueva visita ?	NO_VISITA

4. Activar garantía

Activar garantía ?	NO
--------------------	----

5. Desactivar garantía

Pierde garantía ?	
-------------------	--

Informe técnico

6. Detalle del producto y resultado

Fecha de fabricación	2024-04-23
Serie de producto	824
Código actualizado del equipo	
Ubicación	[]
Ubicación del producto	Mueble
Tipo mueble	MELAMINE
Tipo de suministro	GAS NATURAL
Tipo regulador	PREMIUM
Presión de gas	0
Tipo de instalación eléctrica	MONOFÁSICA
Amperaje de la llave térmica	S
Tipo de cable	S
Prueba de fuga de gas	NO
Punto a tierra	SI
Informó funcionamiento	SI
Informó mantenimiento anual	SI


Lista de fallas	
Registro de fallas	
Registro de fallas	

7. Conformidad del cliente

Correo	msaldana@inversionestierrablanca.com
Observaciones del técnico	Se instalo la cocina se hizo la conversion para gas natural se dejo su manuak
Aut. uso y tratamiento de mis datos personales	NO

Informe técnico

8. Fotos y firma del cliente

Fotos	
	
Firma del cliente	