

Informe técnico

Índice

1. Datos generales	1
2. Respuestas	1
3. Reprogramación	1
4. Activar garantía	1
5. Desactivar garantía	1
6. Detalle del producto y resultado	2
7. Conformidad del cliente	2
8. Fotos y firma del cliente	3

1. Datos generales

Nombre de la tarea	217322 - Servicio
Número de OS	217322
Fecha	2024-04-23
Nombre del cliente	CNA CONSTRUCCIONES S.A.C.
Dirección	LAS LEYENDAS NRO. 210 DPTO. 903 INT. A 150136 LIMA PE
Interior	
Celular	
Categoría de servicio	Instalación
Correo	msaldana@inversionestierrablanca.com
Técnico	JAIME JOSE BUENO

2. Respuestas

Respuestas	
Visita realizada ?	SI
Trabajo efectuado ?	SI

3. Reprogramación

Reprogramación	
Solicita nueva visita ?	NO_VISITA

4. Activar garantía

Activar garantía ?	NO
--------------------	----

5. Desactivar garantía

Pierde garantía ?	
-------------------	--

Informe técnico

6. Detalle del producto y resultado

Fecha de fabricación	2024-04-23
Serie de producto	829
Código actualizado del equipo	
Ubicación	[]
Ubicación del producto	Mueble
Tipo mueble	GRANITO
Tipo de suministro	GAS NATURAL
Tipo regulador	PREMIUM
Presión de gas	0
Tipo de instalación eléctrica	MONOFÁSICA
Amperaje de la llave térmica	S
Tipo de cable	S
Prueba de fuga de gas	NO
Punto a tierra	SI
Informó funcionamiento	SI
Informó mantenimiento anual	SI

Lista de fallas

Registro de fallas
Registro de fallas

7. Conformidad del cliente

Correo	msaldana@inversionestierrablanca.com
Observaciones del técnico	Se instaló la cocina se hizo la conversión para gas natural calidad conectara el gas se dejó su manual
Aut. uso y tratamiento de mis datos personales	NO

Informe técnico

8. Fotos y firma del cliente

Fotos	
	
Firma del cliente	