

Informe técnico

1. Datos generales

Nombre de la tarea	418632 - Servicio
Fecha	2024-09-20
Nombre del cliente	CNA CONSTRUCCIONES S.A.C.
Dirección	Calle Pluton N° 875 dpt / 150101 LIMA-LIMA / PE
Categoría de servicio	Verificación de área
Correo	msaldana@inversionestierrablanca.com
Técnico	JOHAO PAOLO PIZARRO

2. Respuestas

Respuestas	
Visita realizada ?	SI
Trabajo efectuado ?	SI

3. Reprogramación

Reprogramación	
Solicita nueva visita ?	NO_VISITA

4. Activar garantía

5. Desactivar garantía

6. Detalle del producto y resultado

Fecha de fabricación	2024-09-21
Serie de producto	.
Ubicación	[]
Ubicación del producto	.
Tipo de suministro	GAS NATURAL
Presión de gas	0
Instalación de gas	CENTRALIZADO
Tipo de regulador	PREMIUN
Prueba de fuga de gas	SI
Tipo de instalación eléctrica	MONOFÁSICA
Amperaje de la llave térmica	.
Estado de hornillas	BUENO
Estado de quemadores	BUENO
Estado de parrillas	BUENO
Estado de carcasas	BUENO

Informe técnico

Estado de conectores a gas	BUENO
Estado de perillas	BUENO
Estado de patas	BUENO
Estado de puertas	BUENO
Estado de tapas	DEFECTUOSO
Funcionamiento motor roticero	BUENO
Funcionamiento foco	BUENO
Funcionamiento quemador horno	BUENO
Funcionamiento piezo eléctrico	SI
Funcionamiento quemador hornilla	SI
Funcionamiento termocupla	SI
Informó funcionamiento	SI
Informó mantenimiento anual	SI

7. Conformidad del cliente

Correo	msaldana@inversionestierrablanca.com
Observaciones del técnico	Se realizó verificación de área Cliente acondicionará nicho para realizar la instalación del producto Cliente hará modificaciones en el granito y realizará polvo por el motivo no se realizó instalación ya que malogrará el producto al realizar el corte Se coordina con el cliente él nos llamará para poder programar la instalación del producto
Aut. uso y tratamiento de mis datos personales	NO

Informe técnico

8. Fotos y firma del cliente

Fotos	
	
IMG_20240920_150748.jpg	IMG_20240920_150737.jpg
	
IMG_20240920_150753.jpg	IMG_20240920_150749.jpg
	
IMG_20240920_150733.jpg	