

Informe técnico

1. Datos generales

Nombre de la tarea	418633 - Servicio
Fecha	2024-09-20
Nombre del cliente	CNA CONSTRUCCIONES S.A.C.
Dirección	Calle Pluton N° 875 dpt / 150101 LIMA-LIMA / PE
Categoría de servicio	Verificación de área
Correo	msaldana@inversionestierrablanca.com
Técnico	JOHAO PAOLO PIZARRO

2. Respuestas

Respuestas	
Visita realizada ?	SI
Trabajo efectuado ?	SI

3. Reprogramación

Reprogramación	
Solicita nueva visita ?	NO_VISITA

4. Activar garantía

5. Desactivar garantía

6. Detalle del producto y resultado

Fecha de fabricación	2024-09-21
Serie de producto	.
Ubicación	[]
Ubicación del producto	Cocina
Distancia para ventilación	INFERIOR AL HORNO
Tipo de suministro	GAS NATURAL
Presión de gas	0
Instalación de gas	CENTRALIZADO
Tipo regulador	PREMIUM
Prueba de fuga de gas	SI
Tipo de instalación eléctrica	MONOFÁSICA
Amperaje de la llave térmica	.
Estado de hornillas	BUENO
Estado de quemadores	BUENO
Estado de parrillas	BUENO

Informe técnico

Estado de conectores a gas	BUENO
Estado de perillas	BUENO
Estado de patas	BUENO
Estado de puertas	BUENO
Funcionamiento motor roticero	SI
Funcionamiento foco	SI
Funcionamiento quemador horno	SI
Informó funcionamiento	SI
Informó mantenimiento anual	SI

7. Conformidad del cliente

Correo	msaldana@inversionestierrablanca.com
Observaciones del técnico	Se realizó verificación de aire para la instalación de la campana decorativa ture92co Cliente realizará modificaciones en el nicho de la cocina lo cual realizará polvos al cortar el granito por ese motivo no se realiza la instalación del producto ya que afectara el polvo al producto Se coordina con el cliente que realizará la solicitud de la instalación cuando tenga el area acondicionado
Aut. uso y tratamiento de mis datos personales	NO

Informe técnico

8. Fotos y firma del cliente

Fotos	
	
	
	