

Informe técnico

1. Datos generales

Nombre de la tarea	503737 - Servicio
Fecha	2024-12-10
Nombre del cliente	CNA CONSTRUCCIONES S.A.C.
Dirección	Calle Pluton N° 875 DPT 702 / 15088 LIMA-LIMA / PE
Categoría de servicio	Instalación
Correo	msaldana@inversionestierrablanca.com
Técnico	JAIME JOSE BUENO

2. Respuestas

Respuestas	
Visita realizada ?	SI
Trabajo efectuado ?	SI

3. Reprogramación

Reprogramación	
Solicita nueva visita ?	NO_VISITA

4. Activar garantía

Activar garantía ?	NO
--------------------	----

5. Desactivar garantía

6. Detalle del producto y resultado

Fecha de fabricación	2024-12-10
Serie de producto	80227
Ubicación	[]
Tipo de cocina	EMPOTRABLE 4 HORNILLA
Altura desde cocina	65
Instalada en	RECIRCULANTE
Retiró filtro de carbón	NO
Instalación en	PARED
Instalación eléctrica	DIRECTA
Pasa tubería por lugar de instalación	NO
Informó funcionamiento	SI
Informó mantenimiento anual	SI

7. Conformidad del cliente

Correo	msaldana@inversionestierrablanca.com
--------	--------------------------------------

Informe técnico

Observaciones del técnico	Se instaló la campana se conectó directo se probó queda funcionando correctamente queda completo sus accesorios y su manual
Aut. uso y tratamiento de mis datos personales	NO

Informe técnico

8. Fotos y firma del cliente

Fotos	
 Product label for Sole range hood. It includes a barcode, serial number (N° de serie), net weight (Peso neto), gross weight (Peso bruto), material (Material), voltage (Voltaje), box dimensions (Medidas de caja), and model (Modelo).	 Range hood installed on a wall, showing the front panel and the ductwork.
 Range hood installed on a wall, showing the front panel and the ductwork.	 Range hood installed on a wall, showing the front panel and the ductwork.
IMG_20241210_115435.jpg	IMG_20241210_131640.jpg
IMG_20241210_131643.jpg	IMG_20241210_132051.jpg