

Informe técnico

1. Datos generales

Nombre de la tarea	503797 - Servicio
Fecha	2024-12-10
Nombre del cliente	CNA CONSTRUCCIONES S.A.C.
Dirección	Calle Pluton N° 875 DPT 502 / 15088 LIMA-LIMA / PE
Categoría de servicio	Instalación
Correo	msaldana@inversionestierrablanca.com
Técnico	JAIME JOSE BUENO

2. Respuestas

Respuestas	
Visita realizada ?	SI
Trabajo efectuado ?	SI

3. Reprogramación

Reprogramación	
Solicita nueva visita ?	NO_VISITA

4. Activar garantía

Activar garantía ?	NO
--------------------	----

5. Desactivar garantía

6. Detalle del producto y resultado

Fecha de fabricación	2024-12-10
Serie de producto	80236
Ubicación	[]
Ubicación del producto	Mueble
Tipo mueble	MELAMINE
Distancia para ventilación	INFERIOR AL HORNO
Tipo de suministro	GAS NATURAL
Tipo regulador	NO APLICA
Presión de gas	N
Prueba de fuga de gas	NO APLICA
Instalación eléctrica	ENCHUFE
Tipo de instalación eléctrica	MONOFÁSICA
Amperaje de la llave térmica	S
Punto a tierra	NO

Informe técnico

Tipo de cable	N
Informó funcionamiento	SI
Informó mantenimiento anual	NO

7. Conformidad del cliente

Correo	msaldana@inversionestierrablanca.com
Observaciones del técnico	Se instalo el horno se hizo la conversión para gas natural cálida conectará el gas el producto se deja completo sus accesorios y su manual
Aut. uso y tratamiento de mis datos personales	NO

Informe técnico

8. Fotos y firma del cliente

Fotos	
	
IMG_20241210_152952.jpg	IMG_20241210_152959.jpg
	
IMG_20241210_153003.jpg	IMG_20241210_153011.jpg