

Informe técnico

1. Datos generales

Nombre de la tarea	604596 - Servicio
Fecha	2025-03-31
Nombre del cliente	CNA CONSTRUCCIONES S.A.C.
Dirección	Calle Pluton N° 875 DPT 502 / 15088 LIMA-LIMA / PE
Celular	+51 971 480 504
Categoría de servicio	Revisión
Correo	msaldana@inversionestierrablanca.com
Técnico	MIGUEL ANGEL TORRES

2. Respuestas

Respuestas	
Visita realizada ?	SI
Trabajo efectuado ?	SI

3. Reprogramación

Reprogramación	
Solicita nueva visita ?	NO_VISITA

4. Activar garantía

5. Desactivar garantía

6. Detalle del producto y resultado

Fecha de fabricación	2025-03-31
Serie de producto	Ver foto
Ubicación	[]
Ubicación del producto	Mueble
Tipo mueble	MELAMINE
Distancia para ventilación	SUPERIOR AL HORNO
Tipo de suministro	GAS NATURAL
Tipo regulador	NO APLICA
Presión de gas	20
Prueba de fuga de gas	NO APLICA
Instalación eléctrica	ENCHUFE
Tipo de instalación eléctrica	MONOFÁSICA
Amperaje de la llave térmica	25
Punto a tierra	NO

Informe técnico



Tipo de cable	12
Informó funcionamiento	SI
Informó mantenimiento anual	SI

7. Conformidad del cliente

Correo	msaldana@inversionestierrablanca.com
Observaciones del técnico	Se revisó horno. Se Observa que faltaba regular el termostato. Se regula ventilación y termostato. Se probó funcionamiento y horno trabaja con normalidad. Se indico al cliente que horno queda en observación. Se descarta fuga de gas.
Aut. uso y tratamiento de mis datos personales	NO

Informe técnico

8. Fotos y firma del cliente

Fotos	
 CD654FF0-789F-81AA-515D-8156B753D6C6	 IMG_20250331_152059.jpg
 IMG_20250331_152101.jpg	 IMG_20250331_152106.jpg
 IMG_20250331_152110.jpg	
Firma del cliente	Persona Encargada