

Informe técnico

1. Datos generales

Nombre de la tarea	914823 - Servicio
Fecha	2025-09-11
Nombre del cliente	CNA CONSTRUCCIONES S.A.C.
Dirección	Calle Pluton N° 875 DPT 502 / 15088 LIMA-LIMA / PE
Interior	Dpto 501
Celular	+51 971 480 504
Categoría de servicio	Revisión
Correo	msaldana@inversionestierrablanca.com
Técnico	RAUL RAMOS

2. Respuestas

Respuestas	
Visita realizada ?	SI
Trabajo efectuado ?	SI

3. Reprogramación

Reprogramación	
Solicita nueva visita ?	NO_VISITA

4. Activar garantía

5. Desactivar garantía

6. Detalle del producto y resultado

Fecha de fabricación	2025-09-11
Serie de producto	SOLHO009V3
Ubicación	[]
Ubicación del producto	Cocina
Tipo mueble	MELAMINE
Distancia para ventilación	SUPERIOR AL HORNO
Tipo de suministro	GAS NATURAL
Tipo regulador	NO APLICA
Presión de gas	.
Prueba de fuga de gas	NO APLICA
Tipo de instalación eléctrica	MONOFÁSICA
Amperaje de la llave térmica	20 Amp
Punto a tierra	SI

Informe técnico

Tipo de cable	12
Informó funcionamiento	SI
Informó mantenimiento anual	SI

7. Conformidad del cliente

Correo	msaldana@inversionestierrablanca.com
Observaciones del técnico	* Se revisó horno a GN SOLHO009V3 * Sé colocó inyector 1.0 GN * Sé reguló la trampa de aire y mas etc. * Sé probó y queda operativa. * Cliente conforme. * Nos atendió el Caballero Jorge Molero.
Aut. uso y tratamiento de mis datos personales	NO

Informe técnico

8. Fotos y firma del cliente

Fotos	
 IMG_20250911_145753	 IMG_20250911_145758
 IMG_20250828_105848	