

Informe técnico

Índice

1. Datos generales

2. Respuestas

3. Reprogramación

4. Activar garantía

5. Desactivar garantía

6. Detalle del producto y resultado

7. Conformidad del cliente

8. Fotos y firma del cliente

1

1

1

1

1

2

2

3

1. Datos generales

Nombre de la tarea	185266 - Servicio
Número de OS	185266
Fecha	2024-03-15
Nombre del cliente	CNA CONSTRUCCIONES S.A.C.
Dirección	LAS LEYENDAS NRO. 210 DPTO. 903 INT. A 150136 LIMA PE
Interior	
Celular	
Categoría de servicio	Revisión
Correo	msaldana@inversionestierrablanca.com
Técnico	JAIME JOSE BUENO

2. Respuestas

Respuestas	
Visita realizada ?	SI
Trabajo efectuado ?	SI

3. Reprogramación

Reprogramación	
Solicita nueva visita ?	NO_VISITA

4. Activar garantía

Activar garantía ?	
--------------------	--

5. Desactivar garantía

Pierde garantía ?	
-------------------	--

Informe técnico

6. Detalle del producto y resultado

Fecha de fabricación	2024-03-15
Serie de producto	N
Código actualizado del equipo	
Ubicación	[]
Ubicación del producto	Mueble
Tipo mueble	MELAMINE
Distancia para ventilación	SUPERIOR AL HORNO
Tipo de suministro	GAS NATURAL
Tipo regulador	PREMIUM
Presión de gas	0
Prueba de fuga de gas	NO
Instalación eléctrica	
Tipo de instalación eléctrica	MONOFÁSICA
Amperaje de la llave térmica	N
Punto a tierra	SI
Tipo de cable	N
Informó funcionamiento	SI
Informó mantenimiento anual	SI

Lista de fallas

Registro de fallas
Registro de fallas
C3153CFD401D4847B7BB230A1D4991EE

7. Conformidad del cliente

Correo	msaldana@inversionestierrablanca.com
Observaciones del técnico	Se revisó del horno se encontró obstruido el inyector se limpió se probó queda okay el producto
Aut. uso y tratamiento de mis datos personales	NO

Informe técnico

8. Fotos y firma del cliente

Fotos	
	
Firma del cliente	

10. Fallas

Código

[{meta=47E440B4A6904F1CB09C34E41BD8AE0A, key=null, value=DUD004-OTROS}]