

Informe técnico

1. Datos generales

Nombre de la tarea	507410 - Servicio
Fecha	2024-12-13
Nombre del cliente	CNA CONSTRUCCIONES S.A.C.
Dirección	Jr pluton 975 / 15088 LIMA-LIMA / PE
Categoría de servicio	Instalación
Correo	msaldana@inversionestierrablanca.com
Técnico	JAIME JOSE BUENO

2. Respuestas

Respuestas	
Visita realizada ?	SI
Trabajo efectuado ?	SI

3. Reprogramación

Reprogramación	
Solicita nueva visita ?	NO_VISITA

4. Activar garantía

Activar garantía ?	NO
--------------------	----

5. Desactivar garantía

6. Detalle del producto y resultado

Fecha de fabricación	2024-12-13
Serie de producto	30132
Ubicación	[]
Tipo de cocina	EMPOTRABLE 4 HORNILLA
Altura desde cocina	65
Instalada en	RECIRCULANTE
Retiró filtro de carbón	NO
Instalación en	PARED
Instalación eléctrica	DIRECTA
Pasa tubería por lugar de instalación	NO
Informó funcionamiento	SI
Informó mantenimiento anual	SI

7. Conformidad del cliente

Correo	msaldana@inversionestierrablanca.com
--------	--------------------------------------

Informe técnico

Observaciones del técnico	Se instalo la campana se deja operativa completo sus accesorios y su manual
Aut. uso y tratamiento de mis datos personales	NO

Informe técnico

8. Fotos y firma del cliente

Fotos			
			
IMG_20241213_105721.jpg	IMG_20241213_105728.jpg		
			
IMG_20241213_105732.jpg	IMG_20241213_105732_1.jpg		