

Informe técnico

1. Datos generales

Nombre de la tarea	1197366 - Servicio
Número de OS	1197366
Fecha	2026-03-30
Nombre del cliente	CNA CONSTRUCCIONES S.A.C.
Interior	Dpto 303
Celular	+51 971 480 504
Categoría de servicio	Verificación de área
Correo	msaldana@inversionestierrablanca.com
Técnico	RAUL RAMOS

2. Respuestas

Respuestas	
Visita realizada ?	SI
Trabajo efectuado ?	SI

3. Reprogramación

Reprogramación	
Solicita nueva visita ?	NO_VISITA

4. Activar garantía

5. Desactivar garantía

6. Detalle del producto y resultado

Ubicación	[]
Ubicación del producto	Cocina
Tipo de suministro	GAS NATURAL
Presión de gas	0
Instalación de gas	CENTRALIZADO
Tipo de regulador	NO APLICA
Prueba de fuga de gas	NO
Tipo de instalación eléctrica	MONOFÁSICA
Amperaje de la llave térmica	20 Amp
Informó mantenimiento anual	SI

7. Conformidad del cliente

Correo	msaldana@inversionestierrablanca.com
--------	--------------------------------------

Informe técnico

Observaciones del técnico	* Verificación de área. * Cliente cuenta con el producto SOLCO049V2. * Área está apta para la instalación del producto. * Cliente levantará las observaciones como el pintado en la pared , colocación del tomacorriente shuko. * Producto queda en su caja todo ok * Nos atendió el ING Luis Castro.
Aut. uso y tratamiento de mis datos personales	NO

Informe técnico

8. Fotos y firma del cliente

Fotos	
	
IMG_20260330_134345	IMG_20260330_135256
	
IMG_20260330_135725	IMG_20260330_135939
	
IMG_20260330_134325	
Firma del técnico	