

# Informe técnico

## 1. Datos generales

|                       |                                      |
|-----------------------|--------------------------------------|
| Nombre de la tarea    | 1197364 - Servicio                   |
| Número de OS          | 1197364                              |
| Fecha                 | 2026-03-30                           |
| Nombre del cliente    | CNA CONSTRUCCIONES S.A.C.            |
| Interior              | Dpto 303                             |
| Celular               | +51 971 480 504                      |
| Categoría de servicio | Verificación de área                 |
| Correo                | msaldana@inversionestierrablanca.com |
| Técnico               | 8000000551                           |

## 2. Respuestas

| Respuestas          |    |
|---------------------|----|
| Visita realizada ?  | SI |
| Trabajo efectuado ? | SI |

## 3. Reprogramación

| Reprogramación          |           |
|-------------------------|-----------|
| Solicita nueva visita ? | NO_VISITA |

## 4. Activar garantía

## 5. Desactivar garantía

## 6. Detalle del producto y resultado

|                               |                   |
|-------------------------------|-------------------|
| Ubicación                     | [ ]               |
| Ubicación del producto        | Cocina            |
| Distancia para ventilación    | SUPERIOR AL HORNO |
| Tipo de suministro            | GAS NATURAL       |
| Instalación de gas            | NO APLICA         |
| Tipo regulador                | NO APLICA         |
| Prueba de fuga de gas         | NO                |
| Tipo de instalación eléctrica | MONOFÁSICA        |
| Amperaje de la llave térmica  | 20 Amp            |
| Informó funcionamiento        | NO                |
| Informó mantenimiento anual   | SI                |

## 7. Conformidad del cliente

|        |                                      |
|--------|--------------------------------------|
| Correo | msaldana@inversionestierrablanca.com |
|--------|--------------------------------------|

## Informe técnico

|                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Observaciones del técnico                      | <ul style="list-style-type: none"><li>* Verificación de área.</li><li>* Cliente cuenta con el producto SOLHO009V5.</li><li>* Área presenta observaciones</li><li>* Cliente levantará las observaciones corrección en las medidas del nicho , colocará dos listones como se le ha indicado.</li><li>* Producto queda en su caja todo ok</li><li>* Nos atendió el ING Luis Castro.</li></ul> |
| Detalle de pago                                | NO AMERITA COBRO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Aut. uso y tratamiento de mis datos personales | NO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

# Informe técnico

## 8. Fotos y firma del cliente

| Fotos                                                                              |                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|    |    |
| IMG_20260330_135315                                                                | IMG_20260330_135302                                                                 |
|    |    |
| IMG_20260330_135318                                                                | IMG_20260330_135927                                                                 |
|  |                                                                                     |
| IMG_20260330_135931                                                                |                                                                                     |
| Firma del técnico                                                                  |  |