

Informe técnico

1. Datos generales

Nombre de la tarea	1197365 - Servicio
Número de OS	1197365
Fecha	2026-03-30
Nombre del cliente	CNA CONSTRUCCIONES S.A.C.
Interior	Dpto 303
Celular	+51 971 480 504
Categoría de servicio	Verificación de área
Correo	msaldana@inversionestierrablanca.com
Técnico	RAUL RAMOS

2. Respuestas

Respuestas	
Visita realizada ?	SI
Trabajo efectuado ?	SI

3. Reprogramación

Reprogramación	
Solicita nueva visita ?	NO_VISITA

4. Activar garantía

5. Desactivar garantía

6. Detalle del producto y resultado

Ubicación	[]
Altura desde cocina	65
Instalación eléctrica	DIRECTA
Informó limpieza y cambio de filtro	SI
Informó funcionamiento	NO
Informó mantenimiento anual	SI

7. Conformidad del cliente

Correo	msaldana@inversionestierrablanca.com
Observaciones del técnico	* Verificación de área. * Cliente cuenta con el producto Camp Extrac TURE92CO. * Área está apta para la instalación del producto. * Cliente levantará las observaciones como el pintado en la pared. * Producto queda en su caja todo ok * Nos atendió el ING Luis Castro.
Detalle de pago	NO AMERITA COBRO

Informe técnico

Aut. uso y tratamiento de mis datos personales	NO
--	----

Informe técnico

8. Fotos y firma del cliente

Fotos	
	
IMG_20260330_135305	IMG_20260330_135939
	
IMG_20260330_134338	IMG_20260330_134341
Firma del técnico	