

Informe técnico

1. Datos generales	
Nombre de la tarea	135571 - Servicio
Número de OS	135571
Fecha	2024-01-11
Nombre del cliente	CNA CONSTRUCCIONES S.A.C.
Dirección	LAS LEYENDAS NRO. 210 DPTO. 903 INT. A 150136 LIMA PE
Categoría de servicio	Revisión
Correo	msaldana@inversionestierrablanca.com
Técnico	JAIME JOSE BUENO

2. Respuestas	
Respuestas	
Visita realizada ?	SI
Trabajo efectuado ?	SI

3. Reprogramación	
Reprogramación	
Solicita nueva visita ?	SI_VISITA
Fecha tentativa de visita	2024-01-15
Tipo de servicio de la nueva visita	REPARACION
Require accesorios ?	SI
Detalle de accesorios	S

4. Activar garantía	
5. Desactivar garantía	
6. Detalle del producto y resultado	

Fecha de fabricación	2024-01-11
Serie de producto	N
Ubicación	[]
Ubicación del producto	N
Tipo mueble	MELAMINE
Tipo de suministro	GAS NATURAL
Tipo regulador	ESTÁNDAR
Presión de gas	0
Tipo de instalación eléctrica	MONOFÁSICA

Informe técnico

Amperaje de la llave térmica	S
Tipo de cable	14
Prueba de fuga de gas	NO
Punto a tierra	NO
Informó funcionamiento	SI
Informó mantenimiento anual	NO

7. Conformidad del cliente

Correo	msaldana@inversionestierrablanca.com
Observaciones del técnico	Se verificó la cocina esta no sale el inyector defectuoso no se puede sacar slse coordina para embio sel pro
Aut. uso y tratamiento de mis datos personales	NO

Informe técnico

8. Fotos y firma del cliente

Fotos	
	

10. Fallas

Código

[{meta=47E440B4A6904F1CB09C34E41BD8AE0A, key=null, value=CSG014-INYECTOR