

Informe técnico

1. Datos generales	
Nombre de la tarea	135572 - Servicio
Número de OS	135572
Fecha	2024-01-11
Nombre del cliente	CNA CONSTRUCCIONES S.A.C.
Dirección	LAS LEYENDAS NRO. 210 DPTO. 903 INT. A 150136 LIMA PE
Categoría de servicio	Instalación
Correo	msaldana@inversionestierrablanca.com
Técnico	JAIME JOSE BUENO

2. Respuestas	
Respuestas	
Visita realizada ?	SI
Trabajo efectuado ?	SI

3. Reprogramación	
Reprogramación	
Solicita nueva visita ?	NO_VISITA

4. Activar garantía	
Activar garantía ?	NO

5. Desactivar garantía

6. Detalle del producto y resultado	
Fecha de fabricación	2024-01-11
Serie de producto	N
Ubicación	[]
Ubicación del producto	Mueble
Tipo mueble	MELAMINE
Distancia para ventilación	INFERIOR AL HORNO
Tipo de suministro	GAS NATURAL
Tipo regulador	ESTÁNDAR
Presión de gas	0
Prueba de fuga de gas	NO
Instalación eléctrica	ENCHUFE
Tipo de instalación eléctrica	MONOFÁSICA

Informe técnico

Amperaje de la llave térmica	N
Punto a tierra	SI
Tipo de cable	Se
Informó funcionamiento	SI
Informó mantenimiento anual	SI

7. Conformidad del cliente

Correo	msaldana@inversionestierrablanca.com
Observaciones del técnico	Se instalo el horno de deja ok calida conectara el gas
Aut. uso y tratamiento de mis datos personales	NO

Informe técnico

8. Fotos y firma del cliente

Fotos	
	