

# Informe técnico

## 1. Datos generales

|                       |                                                             |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------|
| Nombre de la tarea    | 153855 - Servicio                                           |
| Número de OS          | 153855                                                      |
| Fecha                 | 2024-02-01                                                  |
| Nombre del cliente    | CNA CONSTRUCCIONES S.A.C.                                   |
| Dirección             | LAS LEYENDAS NRO. 210 DPTO. 903 INT. A<br>150136 LIMA<br>PE |
| Categoría de servicio | Revisión                                                    |
| Correo                | msaldana@inversionestierrablanca.com                        |
| Técnico               | ANTONI EDGARDO VEGA                                         |

## 2. Respuestas

|                     |    |
|---------------------|----|
| Respuestas          |    |
| Visita realizada ?  | SI |
| Trabajo efectuado ? | SI |

## 3. Reprogramación

|                         |           |
|-------------------------|-----------|
| Reprogramación          |           |
| Solicita nueva visita ? | NO_VISITA |

## 4. Activar garantía

## 5. Desactivar garantía

## 6. Detalle del producto y resultado

|                               |                   |
|-------------------------------|-------------------|
| Fecha de fabricación          | 2024-02-01        |
| Serie de producto             | X                 |
| Ubicación                     | [ ]               |
| Ubicación del producto        | Lavandería        |
| Tipo mueble                   | GRANITO           |
| Distancia para ventilación    | INFERIOR AL HORNO |
| Tipo de suministro            | GAS NATURAL       |
| Tipo regulador                | PREMIUM           |
| Presión de gas                | 20                |
| Prueba de fuga de gas         | NO                |
| Instalación eléctrica         | DIRECTA           |
| Tipo de instalación eléctrica | MONOFÁSICA        |
| Amperaje de la llave térmica  | 20                |

## Informe técnico

|                             |    |
|-----------------------------|----|
| Punto a tierra              | SI |
| Tipo de cable               | 12 |
| Informó funcionamiento      | SI |
| Informó mantenimiento anual | SI |

### 7. Conformidad del cliente

|                                                |                                                                                                                                                         |
|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Correo                                         | msaldana@inversionestierrablanca.com                                                                                                                    |
| Observaciones del técnico                      | Se realizó revisión de encimera 4 hornillas encontrándose inyector robado , cliente desea cambio por garantía de su producto se lleva caso a la empresa |
| Aut. uso y tratamiento de mis datos personales | NO                                                                                                                                                      |

# Informe técnico

## 8. Fotos y firma del cliente

|                                                                                  |                                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Fotos                                                                            |                                                                                     |
|  |    |
|  |                                                                                     |
| Firma del cliente                                                                |  |

## 10. Fallas

|        |
|--------|
| Código |
|--------|

[{meta=47E440B4A6904F1CB09C34E41BD8AE0A, key=null, value=DUD004-OTROS}]