

Informe técnico

1. Datos generales

Nombre de la tarea	153856 - Servicio
Número de OS	153856
Fecha	2024-02-01
Nombre del cliente	CNA CONSTRUCCIONES S.A.C.
Dirección	LAS LEYENDAS NRO. 210 DPTO. 903 INT. A 150136 LIMA PE
Categoría de servicio	Revisión
Correo	msaldana@inversionestierrablanca.com
Técnico	ANTONI EDGARDO VEGA

2. Respuestas

Respuestas	
Visita realizada ?	SI
Trabajo efectuado ?	SI

3. Reprogramación

Reprogramación	
Solicita nueva visita ?	NO_VISITA

4. Activar garantía

5. Desactivar garantía

6. Detalle del producto y resultado

Fecha de fabricación	2024-02-01
Serie de producto	X
Ubicación	[]
Tipo de cocina	EMPOTRABLE 4 HORNILLA
Altura desde cocina	65
Instalada en	RECIRCULANTE
Retiro filtro de carbon	NO
Instalación en	PARED
Instalación eléctrica	ENCHUFE
Pasa tubería por lugar de instalación	NO
Informó funcionamiento	SI
Informó sobre mantenimiento	SI

Informe técnico

7. Conformidad del cliente

Correo	msaldana@inversionestierrablanca.com
Observaciones del técnico	Se realizó instalación de campana sole nueva Roma 60 cm dejándose operativo y funcionando se realiza conexión directa al fluido eléctrico del departamento
Aut. uso y tratamiento de mis datos personales	NO

Informe técnico

8. Fotos y firma del cliente

Fotos	
	
IMG_20240201_094014	
Firma del cliente	

10. Fallas

Código

[{meta=47E440B4A6904F1CB09C34E41BD8AE0A, key=null, value=DUD004-OTROS}]