

Informe técnico

1. Datos generales

Nombre de la tarea	154084 - Servicio
Número de OS	154084
Fecha	2024-02-02
Nombre del cliente	CNA CONSTRUCCIONES S.A.C.
N° Documento del cliente	CNA CONSTRUCCIONES S.A.C.
Dirección	LAS LEYENDAS NRO. 210 DPTO. 903 INT. A 150136 LIMA PE
Categoría de servicio	Instalación
Correo	msaldana@inversionestierrablanca.com
Técnico	SS CARLOS PASTOR VALLE

2. Respuestas

Respuestas	
Visita realizada ?	SI
Trabajo efectuado ?	SI

3. Reprogramación

Reprogramación	
Solicita nueva visita ?	NO_VISITA

4. Activar garantía

Activar garantía ?	NO
--------------------	----

5. Desactivar garantía

6. Detalle del producto y resultado

Fecha de fabricación	2024-02-05
Serie de producto	X
Ubicación	[]
Detalle de Trabajo	X

Lista de fallas

Registro de fallas
Registro de fallas

7. Conformidad del cliente

Correo	msaldana@inversionestierrablanca.com
--------	--------------------------------------

Informe técnico

Observaciones del técnico	Se realizó la verificación del area donde va ir el aire acondicionado, se le recomendó uno de 18000btu. Lo cual está apto para la instalación del área, para la instalación se requiere cotizar. Cotización de aire: * 8mts de tubería de cobre 1/2 * 8mts de tubería de cobre de 1/4 * 6 manguera aislante 1/2 * 6 manguera aislante 1/4 *bomba de condensado *4 canaletas de 4" * 11mts de manguera automotriz * 1 base angular * 15 mts de cable vulcanizado 3x14 * consumible para la instalación ; * escalera. * extensión. * Yeso. Cliente no canceló la visita. Se le menciona a las personas a cargo, que falta punto de alimentación de energía.
Aut. uso y tratamiento de mis datos personales	NO

Informe técnico

8. Fotos y firma del cliente

Fotos



IMG_20240201_102014