

# Informe técnico

## 1. Datos generales

|                       |                                                            |
|-----------------------|------------------------------------------------------------|
| Nombre de la tarea    | 639948 - Servicio                                          |
| Número de OS          | 639948                                                     |
| Fecha                 | 2025-04-26                                                 |
| Nombre del cliente    | CNA CONSTRUCCIONES S.A.C.                                  |
| Dirección             | LAS LEYENDAS NRO. 210 INT. A / 150136 LIMA-SAN MIGUEL / PE |
| Celular               | +51 971 480 504                                            |
| Categoría de servicio | Revisión                                                   |
| Correo                | msaldana@inversionestierrablanca.com                       |
| Técnico               | SS JHON PETER NAPURI AMAYO                                 |

## 2. Respuestas

| Respuestas          |    |
|---------------------|----|
| Visita realizada ?  | SI |
| Trabajo efectuado ? | SI |

## 3. Reprogramación

| Reprogramación          |           |
|-------------------------|-----------|
| Solicita nueva visita ? | NO_VISITA |

## 4. Activar garantía

|                     |            |
|---------------------|------------|
| Activar garantía ?  | SI         |
| Fecha de activación | 2025-04-26 |
| Fecha de compra     | 2025-04-26 |

## 5. Desactivar garantía

|                   |    |
|-------------------|----|
| Pierde garantía ? | NO |
|-------------------|----|

## 6. Detalle del producto y resultado

|           |     |
|-----------|-----|
| Ubicación | [ ] |
|-----------|-----|

## 7. Conformidad del cliente

|                                                |                                          |
|------------------------------------------------|------------------------------------------|
| Correo                                         | msaldana@inversionestierrablanca.com     |
| Observaciones del técnico                      | Se realizo cambio de bomba de condensado |
| Aut. uso y tratamiento de mis datos personales | NO                                       |

# Informe técnico

## 8. Fotos y firma del cliente

| Fotos                                                                                                                   |                                                                                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>Screenshot_20250427_233514_WhatsApp | <br>Screenshot_20250427_233519_WhatsApp |
| <br>Screenshot_20250427_233526_WhatsApp |                                                                                                                          |

## 11. Fallas

Código

[[{meta=47E440B4A6904F1CB09C34E41BD8AE0A, key=null, value=DUD004-OTROS}]]