

Informe técnico

1. Datos generales

Nombre de la tarea	1122591 - Servicio
Fecha	2026-02-02
Nombre del cliente	CNA CONSTRUCCIONES S.A.C.
Dirección	PASAJE MARIANO MELGAR 200 DPT 1202 / 07006 LIMA-LIMA / PE
Celular	+51 971 480 504
Categoría de servicio	Instalación
Correo	msaldana@inversionestierrablanca.com
Técnico	ROBERTO CARLOS HUILLCA

2. Respuestas

Respuestas	
Visita realizada ?	SI
Trabajo efectuado ?	SI

3. Reprogramación

Reprogramación	
Solicita nueva visita ?	NO_VISITA

4. Activar garantía

Activar garantía ?	NO
--------------------	----

5. Desactivar garantía

6. Detalle del producto y resultado

Fecha de fabricación	2026-02-02
Serie de producto	Ver fotos
Ubicación	[]
Ubicación del producto	Lavandería
Presión de agua	EQUIPO HIDRONEUMATICO
Presión de agua estática	44
Presión de agua dinámica	20
Pasa tubería por lugar de instalación	NO
Informó funcionamiento	SI
Informó mantenimiento anual	SI
Tipo de suministro	GAS NATURAL
Presión de gas	.
Instalación de gas	.

Informe técnico

Tipo de regulador	NO APLICA
Indicó colocar ducto de evacuación	NO LLEVA DUCTO

7. Conformidad del cliente

Correo	msaldana@inversionestierrablanca.com
Observaciones del técnico	Instalación realizada.se entrego manual.cliente coordinara con calida la conexión del gas natural y llamara para prueba.
Aut. uso y tratamiento de mis datos personales	NO

Informe técnico

8. Fotos y firma del cliente

Fotos	
	
IMG_20260202_105121	IMG_20260202_105701
Firma del técnico	Huillca.