

Informe técnico

1. Datos generales

Nombre de la tarea	1134860 - Servicio
Fecha	2026-02-11
Nombre del cliente	CNA CONSTRUCCIONES S.A.C.
Celular	+51 971 480 504
Categoría de servicio	Verificación de área
Correo	msaldana@inversionestierrablanca.com
Técnico	FSI JAIME ABREGU YUPANQUI

2. Respuestas

Respuestas	
Visita realizada ?	SI
Trabajo efectuado ?	SI

3. Reprogramación

Reprogramación	
Solicita nueva visita ?	NO_VISITA

4. Activar garantía

5. Desactivar garantía

6. Detalle del producto y resultado

Ubicación	[]
Ubicación del producto	Cocina
Tipo de suministro	GAS NATURAL
Presión de gas	23
Instalación de gas	CENTRALIZADO
Tipo de regulador	PREMIUN
Prueba de fuga de gas	NO
Tipo de instalación eléctrica	MONOFÁSICA
Amperaje de la llave térmica	25A
Informó mantenimiento anual	SI

7. Conformidad del cliente



Correo	msaldana@inversionestierrablanca.com
--------	--------------------------------------

Informe técnico

Observaciones del técnico	*Informe de No Instalación de Producto* - *Dpto:* 803 - *Producto:* SOLCO049V2 - *Obra:* CNA CONSTRUCCIONES SAC - *Motivo de no instalación:* Por razones de seguridad del producto, ya que el ambiente se encuentra en trabajos de pintura. - *Acción tomada:* Se informó al encargado sobre las observaciones y solicitará nueva visita. - *Encargado:* William Puican
Aut. uso y tratamiento de mis datos personales	NO

Informe técnico

8. Fotos y firma del cliente

Fotos	
 IMG_20260210_145911	 IMG_20260210_145208
 IMG_20260210_145202	 IMG_20260119_101608
Firma del técnico	