

Informe técnico

1. Datos generales

Nombre de la tarea	1134987 - Servicio
Fecha	2026-02-11
Nombre del cliente	CNA CONSTRUCCIONES S.A.C.
Celular	+51 971 480 504
Categoría de servicio	Verificación de área
Correo	msaldana@inversionestierrablanca.com
Técnico	FSI JAIME ABREGU YUPANQUI

2. Respuestas

Respuestas	
Visita realizada ?	SI
Trabajo efectuado ?	SI

3. Reprogramación

Reprogramación	
Solicita nueva visita ?	NO_VISITA

4. Activar garantía

5. Desactivar garantía

6. Detalle del producto y resultado

Ubicación	[]
Tipo de cocina	EMPOTRABLE 4 HORNILLA
Altura desde cocina	65
Instalación eléctrica	DIRECTA
Informó limpieza y cambio de filtro	SI
Informó funcionamiento	SI
Informó sobre mantenimiento	SI

7. Conformidad del cliente

Correo	msaldana@inversionestierrablanca.com
Observaciones del técnico	Dpto 802 Producto: SOLCO049V2 OBRA: CNA CONSTRUCCIONES SAC - No sé instaló por razones de seguridad del producto ya que el ambiente se encuentra en trabajos de pintura - Se informó al encargado sobre las observaciones y solicitará nueva visita. Encargado: William puican
Aut. uso y tratamiento de mis datos personales	NO

Informe técnico

8. Fotos y firma del cliente

Fotos	
 IMG_20260210_150650	 IMG_20260210_150635
 IMG_20260210_145737	 IMG_20260210_145748
Firma del técnico	