

Informe técnico

1. Datos generales

Nombre de la tarea	1139463 - Servicio
Fecha	2026-02-14
Nombre del cliente	CNA CONSTRUCCIONES S.A.C.
Dirección	PASAJE MARIANO MELGAR N° 200 DPT 601 / 15083 LIMA-LIMA / PE
Celular	+51 971 480 504
Categoría de servicio	Instalación
Correo	msaldana@inversionestierrablanca.com
Técnico	JAIME JOSE BUENO

2. Respuestas

Respuestas	
Visita realizada ?	SI
Trabajo efectuado ?	SI

3. Reprogramación

Reprogramación	
Solicita nueva visita ?	NO_VISITA

4. Activar garantía

Activar garantía ?	NO
--------------------	----

5. Desactivar garantía

6. Detalle del producto y resultado

Fecha de fabricación	2026-02-14
Serie de producto	20441
Ubicación	[]
Ubicación del producto	Mueble
Presión de agua	RED
Presión de agua estática	34
Presión de agua dinámica	4
Pasa tubería por lugar de instalación	NO
Informó funcionamiento	SI
Informó mantenimiento anual	SI
Tipo de suministro	GAS NATURAL
Presión de gas	N
Instalación de gas	S

Informe técnico



Tipo de regulador	NO APLICA
Indicó colocar ducto de evacuación	NO LLEVA DUCTO

7. Conformidad del cliente

Correo	msaldana@inversionestierrablanca.com
Observaciones del técnico	Se instaló la terma se deja operativa completo sus accesorios y su manual calida conectora el gas se deja operativa completo sus accesorios y su manual
Aut. uso y tratamiento de mis datos personales	NO

Informe técnico

8. Fotos y firma del cliente

Fotos	
	
IMG_20260214_090224	IMG_20260214_090222
	
IMG_20260214_085114	
Firma del técnico	 Jaime Bueno