

Informe técnico

1. Datos generales

Nombre de la tarea	1141079 - Servicio
Fecha	2026-02-16
Nombre del cliente	CNA CONSTRUCCIONES S.A.C.
Dirección	PASAJE MARIANO MELGAR N° 200 DPT 802 / 07006 LIMA-LIMA / PE
Celular	+51 971 480 504
Categoría de servicio	Instalación
Correo	msaldana@inversionestierrablanca.com

2. Respuestas

Respuestas	
Visita realizada ?	SI
Trabajo efectuado ?	SI

3. Reprogramación

Reprogramación	
Solicita nueva visita ?	NO_VISITA

4. Activar garantía

Activar garantía ?	SI
Fecha de activación	2026-02-16
Fecha de compra	2026-02-16

5. Desactivar garantía

6. Detalle del producto y resultado

Fecha de fabricación	2026-02-16
Serie de producto	Solco049v2
Ubicación	[]
Ubicación del producto	Cocina
Tipo mueble	GRANITO
Tipo de suministro	GAS NATURAL
Tipo regulador	PREMIUM
Presión de gas	23
Tipo de instalación eléctrica	MONOFÁSICA
Amperaje de la llave térmica	25A
Tipo de cable	14AWH
Prueba de fuga de gas	NO

Informe técnico



Punto a tierra	SI
Informó funcionamiento	SI
Informó mantenimiento anual	SI

7. Conformidad del cliente

Correo	msaldana@inversionestierrablanca.com
Observaciones del técnico	*Informe Técnico de Instalación* - *Obra:* CNA CONSTRUCCIONES SAC - *Dpto:* - *Producto:* SOLHO009V5 - *Detalles de la Instalación:* - Se realizó la instalación eléctrica con enchufe. - Se hizo el cambio de inyector de GLP a*Informe de Instalación* - *Obra:* CNA CONSTRUCCIONES SAC - *Dpto:* - *Producto:* SOLCO049V2 - *Estado:* - Servicio de instalación realizado. - Se realizó la instalación del producto a GN con autorización del encargado de obra. - Se dejó cubierto por los daños o polvo de los trabajadores. - La conexión eléctrica se dejó a enchufe. - *Responsable:* ING. WILLIAM PUICAN GN. - *Estado de la Instalación:* - Se dejó sin observaciones. - *Documentación:* - Se dejaron los manuales del producto dentro del horno. - *Responsable:* ING. WILLIAM PUICAN
Aut. uso y tratamiento de mis datos personales	NO

Informe técnico

8. Fotos y firma del cliente

Fotos	
 IMG_20260210_165613	 IMG_20260210_170143
 IMG_20260210_164949	 IMG_20260119_101608
Firma del técnico	