

Informe técnico

1. Datos generales

Nombre de la tarea	1141125 - Servicio
Fecha	2026-02-16
Nombre del cliente	CNA CONSTRUCCIONES S.A.C.
Dirección	PASAJE MARIANO MELGAR N° 200 DPT 802 / 07006 LIMA-LIMA / PE
Celular	+51 971 480 504
Categoría de servicio	Instalación
Correo	msaldana@inversionestierrablanca.com

2. Respuestas

Respuestas	
Visita realizada ?	SI
Trabajo efectuado ?	SI

3. Reprogramación

Reprogramación	
Solicita nueva visita ?	NO_VISITA

4. Activar garantía

Activar garantía ?	SI
Fecha de activación	2026-02-16
Fecha de compra	2026-02-16

5. Desactivar garantía

6. Detalle del producto y resultado

Fecha de fabricación	2026-02-16
Serie de producto	TURE92CO
Ubicación	[]
Tipo de cocina	EMPOTRABLE 4 HORNILLA
Altura desde cocina	65
Instalada en	RECIRCULANTE
Retiró filtro de carbón	NO
Instalación en	MUEBLE
Instalación eléctrica	DIRECTA
Pasa tubería por lugar de instalación	NO
Informó funcionamiento	SI
Informó mantenimiento anual	SI

Informe técnico

7. Conformidad del cliente

Correo	msaldana@inversionestierrablanca.com
Observaciones del técnico	*Informe de Instalación* - *Obra:* CNA CONSTRUCCIONES SAC - *Dpto:*802 - *Producto:* TURE92CO - *Estado:* - Se hizo la instalación del producto revisando los accesorios completos. - Se dejó a la altura de 65 Cm base de la encimera. - Se hizo la puesta del sistema de absorción del corrugado y bien asegurado la chimenea decorativa. - Se dejó en la instalación eléctrica directa. - *Encargado:* WILLIAM PUICAN
Aut. uso y tratamiento de mis datos personales	NO

Informe técnico

8. Fotos y firma del cliente

Fotos	
 IMG_20260210_170352	 IMG_20260210_170110
 IMG_20260119_101554	 IMG_20260210_165005
 IMG_20260127_103708	
Firma del técnico	