

Informe técnico

1. Datos generales

Nombre de la tarea	1141973 - Servicio
Fecha	2026-02-17
Nombre del cliente	CNA CONSTRUCCIONES S.A.C.
Celular	+51 971 480 504
Categoría de servicio	Verificación de área
Correo	msaldana@inversionestierrablanca.com

2. Respuestas

Respuestas	
Visita realizada ?	SI
Trabajo efectuado ?	SI

3. Reprogramación

Reprogramación	
Solicita nueva visita ?	NO_VISITA

4. Activar garantía

5. Desactivar garantía

6. Detalle del producto y resultado

Ubicación	[]
Ubicación del producto	COCINA
Distancia para ventilación	INFERIOR AL HORNO
Tipo de suministro	GAS NATURAL
Presión de gas	0
Instalación de gas	CENTRALIZADO
Tipo regulador	PREMIUM
Prueba de fuga de gas	NO
Tipo de instalación eléctrica	MONOFÁSICA
Amperaje de la llave térmica	00
Informó funcionamiento	NO
Informó mantenimiento anual	NO

7. Conformidad del cliente



Correo	msaldana@inversionestierrablanca.com
--------	--------------------------------------

Informe técnico

Observaciones del técnico	Informe Técnico de Instalación - Obra: CNA CONSTRUCCIONES SAC - Dpto: 201 - Producto: SOLHO009V5 - No se realizó la instalación del producto por orden del Ingeniero Ronal Puican, por razón que se encuentra en proceso de pintura pintura y masillado. - No se encuentra habilitada para las instalaciones, por seguridad del producto. - Responsable: ING. WILLIAM PUICAN
Aut. uso y tratamiento de mis datos personales	NO

Informe técnico

8. Fotos y firma del cliente

Fotos	
 1	 2
 3	 4
Firma del técnico	