

Informe técnico

1. Datos generales

Nombre de la tarea	1142038 - Servicio
Fecha	2026-02-17
Nombre del cliente	CNA CONSTRUCCIONES S.A.C.
Celular	+51 971 480 504
Categoría de servicio	Verificación de área
Correo	msaldana@inversionestierrablanca.com

2. Respuestas

Respuestas	
Visita realizada ?	SI
Trabajo efectuado ?	SI

3. Reprogramación

Reprogramación	
Solicita nueva visita ?	NO_VISITA

4. Activar garantía

5. Desactivar garantía

6. Detalle del producto y resultado

Ubicación	[]
Altura desde cocina	0
Instalación eléctrica	DIRECTA
Informó limpieza y cambio de filtro	NO
Informó funcionamiento	NO
Informó mantenimiento anual	NO

7. Conformidad del cliente

Correo	msaldana@inversionestierrablanca.com
Observaciones del técnico	Informe Técnico de Instalación - Obra: CNA CONSTRUCCIONES SAC - Dpto: 1003 - Producto: SOLHO009V5 - No se realizó la instalación del producto por orden del Ingeniero Ronal Puican, por razón que se encuentra en proceso de pintura pintura. - Responsable: ING. WILLIAM PUICAN
Aut. uso y tratamiento de mis datos personales	NO

Informe técnico

8. Fotos y firma del cliente

Fotos	
 1	 2
 3	 4
Firma del técnico	