

Informe técnico

1. Datos generales

Nombre de la tarea	1014587 - Servicio
Fecha	2025-11-19
Nombre del cliente	CNA CONSTRUCCIONES S.A.C.
Dirección	Pasaje Mariano Melgar N° 200 DPT 903 / 15082 LIMA-BREÑA / PE
Celular	+51 971 480 504
Categoría de servicio	Revisión
Correo	msaldana@inversionestierrablanca.com
Técnico	ROBERTO CARLOS HUILLCA

2. Respuestas

Respuestas	
Visita realizada ?	SI
Trabajo efectuado ?	SI

3. Reprogramación

Reprogramación	
Solicita nueva visita ?	SI_VISITA
Fecha tentativa de visita	2025-11-21
Tipo de servicio de la nueva visita	DESINSTALACION
Motivo de desinstalación	CAMBIO POR GARANTÍA DEL PRODUCTO
Require accesorios ?	NO

4. Activar garantía

5. Desactivar garantía

6. Detalle del producto y resultado

Serie de producto	Ver fotos
Ubicación	[]
Ubicación del producto	Lavandería
Presión de agua	EQUIPO HIDRONEUMATICO
Presión de agua estática	40
Presión de agua dinámica	20
Pasa tubería por lugar de instalación	NO
Informó funcionamiento	SI
Informó mantenimiento anual	SI
Tipo de suministro	GAS NATURAL

Informe técnico


Presión de gas	26
Indicó colocar ducto de evacuación	NO

7. Conformidad del cliente

Correo	msaldana@inversionestierrablanca.com
Observaciones del técnico	Se revisó producto el cual se encontró que genera la chispa pero no enciende flama .posible falla interna.se dió la opción de llevar producto ha planta para su revisión pero cliente no aceptó.evaluar garantía total del producto.se dejó la llave de paso de gas cerrada.sin fugas.
Aut. uso y tratamiento de mis datos personales	NO

Informe técnico

8. Fotos y firma del cliente

Fotos	
 Technical data plate for Sole equipment, showing various specifications and a QR code.	 Close-up of a pressure gauge connected to a yellow hose.
IMG_20251118_173404	IMG_20251118_172616
 White Sole water heater unit mounted on a wall.	 Close-up of a water tap with a yellow handle.
IMG_20251118_173359	IMG_20251118_173451
Firma del técnico	 Huillca