

Informe técnico

1. Datos generales

Nombre de la tarea	1030368 - Servicio
Fecha	2025-11-29
Nombre del cliente	CNA CONSTRUCCIONES S.A.C.
Dirección	Pasaje Mariano Melgar N° 200 DPT 903 / 15082 LIMA-BREÑA / PE
Interior	Dpto 903
Celular	+51 971 480 504
Categoría de servicio	Desinstalación
Correo	msaldana@inversionestierrablanca.com
Técnico	RAUL RAMOS

2. Respuestas

Respuestas	
Visita realizada ?	SI
Trabajo efectuado ?	SI

3. Reprogramación

Reprogramación	
Solicita nueva visita ?	NO_VISITA

4. Activar garantía

5. Desactivar garantía

6. Detalle del producto y resultado

Ubicación	[]
Ubicación del producto	Lavandería
Tipo de suministro	GAS NATURAL
Presión de agua	EQUIPO HIDRONEUMATICO
Presión de agua estática	30
Presión de agua dinámica	8
Presión de gas	.
Prueba fuga de gas	SI
Ducto	NO APLICA
Tipo de balón	NO APLICA
Tipo de regulador	NO APLICA
Informó mantenimiento anual	SI

Informe técnico

7. Conformidad del cliente

Correo	msaldana@inversionestierrablanca.com
Observaciones del técnico	* Sé desinstaló Terma 5.5 lt GN Control Total SOLEGASNE05V3C - para ser llevado a fábrica para su revisión. * Sé lleva Terma con todos sus accesorios completos. * Cliente conforme. * Nos atendió el Sr Marco Rosales.
Aut. uso y tratamiento de mis datos personales	NO

Informe técnico

8. Fotos y firma del cliente

Fotos	
 SOLE GASNE05V3C IMG_20251129_095616	 IMG_20251129_091553
Firma del técnico	