

Informe técnico

1. Datos generales

Nombre de la tarea	1052189 - Servicio
Fecha	2025-12-13
Nombre del cliente	CNA CONSTRUCCIONES S.A.C.
Dirección	Pasaje Mariano Melgar N° 200 DPT 1301 / 15082 LIMA-BREÑA / PE
Interior	Dpto 1301
Celular	+51 971 480 504
Categoría de servicio	Revisión
Correo	msaldana@inversionestierrablanca.com
Técnico	RAUL RAMOS

2. Respuestas

Respuestas	
Visita realizada ?	SI
Trabajo efectuado ?	SI

3. Reprogramación

Reprogramación	
Solicita nueva visita ?	NO_VISITA

4. Activar garantía

5. Desactivar garantía

6. Detalle del producto y resultado


Ubicación	[]
Pasa tubería por lugar de instalación	NO
Indicó colocar ducto de evacuación	NO

7. Conformidad del cliente

Correo	msaldana@inversionestierrablanca.com
Observaciones del técnico	* Terma 5.5 lt GN Control Total SOLEGASNE05V3C. * Cliente informa que en dos oportunidades temprano 6:00 am usó la ducha y no encendía la Terma solo hacía chispa , Terma enciende cuando usa la secadora - según vídeo mostró el cliente. * En el vídeo se escucha que un selenoide hace su golpe el segundo selenoide no. * Sé probó la Terma en varias oportunidades y funciona correctamente. * Sé le dió más alcances de lo que está sucediendo (queda en observación) * Terma queda operativa. * Cliente conforme. * Nos atendió la Srta Ivanna Aguilera.
Aut. uso y tratamiento de mis datos personales	NO

Informe técnico

8. Fotos y firma del cliente

Fotos	
	
IMG_20251213_101140	IMG_20251213_101204
Firma del técnico	