

Informe técnico

1. Datos generales

Nombre de la tarea	1102745 - Servicio
Fecha	2026-01-19
Nombre del cliente	CNA CONSTRUCCIONES S.A.C.
Celular	+51 971 480 504
Categoría de servicio	Verificación de área
Correo	msaldana@inversionestierrablanca.com
Técnico	FSI JAIME ABREGU YUPANQUI

2. Respuestas

Respuestas	
Visita realizada ?	SI
Trabajo efectuado ?	SI

3. Reprogramación

Reprogramación	
Solicita nueva visita ?	NO_VISITA

4. Activar garantía

5. Desactivar garantía

6. Detalle del producto y resultado

Ubicación	[]
Ubicación del producto	Cocina
Distancia para ventilación	INFERIOR AL HORNO
Tipo de suministro	GAS NATURAL
Instalación de gas	CENTRALIZADO
Tipo regulador	PREMIUM
Prueba de fuga de gas	NO
Tipo de instalación eléctrica	MONOFÁSICA
Amperaje de la llave térmica	25A
Informó funcionamiento	SI
Informó mantenimiento anual	SI

7. Conformidad del cliente



Correo	msaldana@inversionestierrablanca.com
--------	--------------------------------------

Informe técnico

Observaciones del técnico	*Verificación de Área - Actualización* . Producto: SOLCO047V2 . Dpto: 402 - *Obra:* CNA CONSTRUCCIONES SAC - *Encargado:* Martin Eizaguirre - *Acción:* Cliente solicitará reprogramación mediante correo electrónico al momento de habilitar los departamentos, ya que los ambientes se encuentran en mal estado y sin acondicionar por pintura y trabajos.
Aut. uso y tratamiento de mis datos personales	NO

Informe técnico

8. Fotos y firma del cliente

Fotos	
 IMG_20260119_090416	 IMG_20260119_091457
 IMG_20260119_091450	 IMG_20260119_090318
 IMG_20260119_091301	 IMG_20260119_101608
Firma del técnico	