

Informe técnico

1. Datos generales

Nombre de la tarea	1102746 - Servicio
Fecha	2026-01-19
Nombre del cliente	CNA CONSTRUCCIONES S.A.C.
Celular	+51 971 480 504
Categoría de servicio	Verificación de área
Correo	msaldana@inversionestierrablanca.com
Técnico	FSI JAIME ABREGU YUPANQUI

2. Respuestas

Respuestas	
Visita realizada ?	SI
Trabajo efectuado ?	SI

3. Reprogramación

Reprogramación	
Solicita nueva visita ?	NO_VISITA

4. Activar garantía

5. Desactivar garantía

6. Detalle del producto y resultado

Ubicación	[]
Ubicación del producto	Cocina
Tipo de suministro	GAS NATURAL
Presión de gas	23
Instalación de gas	CENTRALIZADO
Tipo de regulador	PREMIUN
Prueba de fuga de gas	NO
Tipo de instalación eléctrica	MONOFÁSICA
Amperaje de la llave térmica	25A
Informó mantenimiento anual	SI

7. Conformidad del cliente

Correo	msaldana@inversionestierrablanca.com
--------	--------------------------------------

Informe técnico

Observaciones del técnico	Dpto 401 No sé hizo la instalación por razones de seguridad del producto, ya que el departamento se encuentra en malas condiciones y proceso de pintura y también aún no colocan los cables para las luces Led que pasarán por debajo de la instalación de la campana. Se informó al encargado de obra sobre la observación y solicitó reprogramación hasta que culminen todo. Encargado: Martin Eizaquirre
Aut. uso y tratamiento de mis datos personales	NO

Informe técnico

8. Fotos y firma del cliente

Fotos	
 IMG_20260119_090247	 IMG_20260119_090233
 IMG_20260119_090225	 IMG_20260119_090239
 IMG_20260119_101554	
Firma del técnico	