

Informe técnico

1. Datos generales

Nombre de la tarea	1102747 - Servicio
Fecha	2026-01-19
Nombre del cliente	CNA CONSTRUCCIONES S.A.C.
Celular	+51 971 480 504
Categoría de servicio	Verificación de área
Correo	msaldana@inversionestierrablanca.com
Técnico	FSI JAIME ABREGU YUPANQUI

2. Respuestas

Respuestas	
Visita realizada ?	SI
Trabajo efectuado ?	SI

3. Reprogramación

Reprogramación	
Solicita nueva visita ?	NO_VISITA

4. Activar garantía

5. Desactivar garantía

6. Detalle del producto y resultado

Ubicación	[]
Ubicación del producto	Cocina
Tipo de suministro	GAS NATURAL
Presión de gas	23
Instalación de gas	CENTRALIZADO
Tipo de regulador	PREMIUN
Prueba de fuga de gas	NO
Tipo de instalación eléctrica	MONOFÁSICA
Amperaje de la llave térmica	25
Informó mantenimiento anual	SI

7. Conformidad del cliente



Correo	msaldana@inversionestierrablanca.com
--------	--------------------------------------

Informe técnico

Observaciones del técnico	*Verificación de Área - Actualización* . Producto: SOLCO049V2 . Dpto: 402 - *Obra:* CNA CONSTRUCCIONES SAC - *Encargado:* Martin Eizaguirre - *Acción:* Cliente solicitará reprogramación mediante correo electrónico al momento de habilitar los departamentos, ya que los ambientes se encuentran en mal estado y sin acondicionar por pintura y trabajos.
Aut. uso y tratamiento de mis datos personales	NO

Informe técnico

8. Fotos y firma del cliente

Fotos	
 IMG_20260119_090416	 IMG_20260119_091457
 IMG_20260119_091450	 IMG_20260119_090318
 IMG_20260119_091301	 IMG_20260119_101608
Firma del técnico	