

Informe técnico

1. Datos generales

Nombre de la tarea	1110077 - Servicio
Fecha	2026-01-24
Nombre del cliente	CNA CONSTRUCCIONES S.A.C.
Dirección	Pasaje Mariano Melgar N° 200 DPT 903 / 15083 LIMA-BREÑA / PE
Interior	Dpto 903
Celular	+51 971 480 504
Categoría de servicio	Reparación C/materiales
Correo	msaldana@inversionestierrablanca.com
Técnico	RAUL RAMOS

2. Respuestas

Respuestas	
Visita realizada ?	SI
Trabajo efectuado ?	SI

3. Reprogramación

Reprogramación	
Solicita nueva visita ?	NO_VISITA

4. Activar garantía

5. Desactivar garantía

6. Detalle del producto y resultado

Fecha de fabricación	2026-01-24
Serie de producto	TURE18CO
Ubicación	[]
Tipo de cocina	EMPOTRABLE 4 HORNILLA
Altura desde cocina	65
Instalación eléctrica	DIRECTA
Informó limpieza y cambio de filtro	SI
Informó funcionamiento	SI
Informó sobre mantenimiento	SI

7. Conformidad del cliente

Correo	msaldana@inversionestierrablanca.com
--------	--------------------------------------

Informe técnico

Observaciones del técnico	* Camp Extrac TURE18CO. * Sé realizaron el cambio de los filtros de carbón CXG. * Sé probó y queda operativa. * Sé le indicó no flamear. * Cliente conforme. * Nos atendió el Caballero Marco Rosales.
Aut. uso y tratamiento de mis datos personales	NO

Informe técnico

8. Fotos y firma del cliente

Fotos	
	
IMG-20260124-WA0021	IMG-20260124-WA0019
	
IMG-20260124-WA0020	IMG-20260124-WA0018
	
IMG-20260124-WA0017	
Firma del técnico	