

Informe técnico

1. Datos generales

Nombre de la tarea	805051 - Servicio
Fecha	2025-07-14
Nombre del cliente	CNA CONSTRUCCIONES S.A.C.
Dirección	Pasaje Mariano Melgar N° 200 DPT 203 / 15082 LIMA-BREÑA / PE
Celular	+51 971 480 504
Categoría de servicio	Instalación
Correo	msaldana@inversionestierrablanca.com
Técnico	FSI JAIME ABREGU YUPANQUI

2. Respuestas

Respuestas	
Visita realizada ?	SI
Trabajo efectuado ?	SI

3. Reprogramación

Reprogramación	
Solicita nueva visita ?	NO_VISITA

4. Activar garantía

Activar garantía ?	SI
Fecha de activación	2025-07-14
Fecha de compra	2025-07-14

5. Desactivar garantía

Pierde garantía ?	NO
-------------------	----

6. Detalle del producto y resultado

Fecha de fabricación	2025-07-14
Serie de producto	TURE18CO
Ubicación	[]
Tipo de cocina	EMPOTRABLE 4 HORNILLA
Altura desde cocina	59.5
Instalada en	RECIRCULANTE
Retiro filtro de carbon	NO
Instalación en	PARED
Instalación eléctrica	DIRECTA
Pasa tubería por lugar de instalación	NO

Informe técnico

Informó funcionamiento	SI
Informó sobre mantenimiento	SI

7. Conformidad del cliente

Correo	msaldana@inversionestierrablanca.com
Observaciones del técnico	_Informe Técnico del Producto TURE18CO_ _Detalles de la Instalación:_ - Se hizo la instalación del producto de manera correcta con empalme directo. - Se realizó el empotrado a la pared por autorización del encargado de obra. - Se realizó la instalación a la altura de 59.5 cm por autorización del encargado de obra y el supervisor de SOLE. _Responsables:_ - Encargado de obra: Martín Echevarría - Encargado de SOLE: Rubén
Aut. uso y tratamiento de mis datos personales	SI

Informe técnico

8. Fotos y firma del cliente

Fotos	
	
TimePhoto_20250714_114234	IMG_20250714_100904
	
IMG_20250714_093148	TimePhoto_20250714_114000