

# Informe técnico

## 1. Datos generales

|                       |                                                              |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------|
| Nombre de la tarea    | 810368 - Servicio                                            |
| Fecha                 | 2025-07-16                                                   |
| Nombre del cliente    | CNA CONSTRUCCIONES S.A.C.                                    |
| Dirección             | Pasaje Mariano Melgar N° 200 DPT 402 / 15082 LIMA-BREÑA / PE |
| Celular               | +51 971 480 504                                              |
| Categoría de servicio | Instalación                                                  |
| Correo                | msaldana@inversionestierrablanca.com                         |
| Técnico               | FSI JAIME ABREGU YUPANQUI                                    |

## 2. Respuestas

| Respuestas          |    |
|---------------------|----|
| Visita realizada ?  | SI |
| Trabajo efectuado ? | SI |

## 3. Reprogramación

| Reprogramación          |           |
|-------------------------|-----------|
| Solicita nueva visita ? | NO_VISITA |

## 4. Activar garantía

|                     |            |
|---------------------|------------|
| Activar garantía ?  | SI         |
| Fecha de activación | 2025-07-16 |
| Fecha de compra     | 2025-07-16 |

## 5. Desactivar garantía

|                   |    |
|-------------------|----|
| Pierde garantía ? | NO |
|-------------------|----|

## 6. Detalle del producto y resultado

|                               |             |
|-------------------------------|-------------|
| Fecha de fabricación          | 2025-07-16  |
| Serie de producto             | SOLCO049    |
| Ubicación                     | []          |
| Ubicación del producto        | Cocina      |
| Tipo mueble                   | GRANITO     |
| Tipo de suministro            | GAS NATURAL |
| Tipo regulador                | PREMIUM     |
| Presión de gas                | 23          |
| Tipo de instalación eléctrica | MONOFÁSICA  |
| Amperaje de la llave térmica  | 20A         |

## Informe técnico

|                             |       |
|-----------------------------|-------|
| Tipo de cable               | 14AWH |
| Prueba de fuga de gas       | NO    |
| Punto a tierra              | SI    |
| Informó funcionamiento      | SI    |
| Informó mantenimiento anual | SI    |

### 7. Conformidad del cliente

|                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Correo                                         | msaldana@inversionestierrablanca.com                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Observaciones del técnico                      | <p><b>*Informe Técnico*</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- <b>*Título:*</b> Instalación de producto SOLCO049</li><li>- <b>*Resumen:*</b> La instalación del producto SOLCO049 fue realizada y culminada con éxito.</li><li>- <b>*Detalles de la instalación:*</b></li><li>- <b>*Tipo de instalación:*</b> Eléctrica con enchufe.</li><li>- <b>*Modificación:*</b> Se cambiaron los inyectores de GLP a GN.</li><li>- La instalación se llevó a cabo sin daños ni observaciones.</li><li>- <b>*Responsable de la entrega:*</b></li><li>- <b>*Encargada:*</b> Martín Echevarría</li></ul> |
| Aut. uso y tratamiento de mis datos personales | SI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

# Informe técnico

## 8. Fotos y firma del cliente

| Fotos                                                                              |                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
|    |  |
| IMG_20250714_100808                                                                | IMG_20250714_100802                                                                |
|    |   |
| IMG_20250714_100854                                                                | IMG_20250714_101225                                                                |
|  |                                                                                    |
| IMG_20250714_101204                                                                |                                                                                    |