

Informe técnico

1. Datos generales

Nombre de la tarea	810949 - Servicio
Fecha	2025-07-16
Nombre del cliente	CNA CONSTRUCCIONES S.A.C.
Dirección	Pasaje Mariano Melgar N° 200 DPT 504 / 15082 LIMA-BREÑA / PE
Celular	+51 971 480 504
Categoría de servicio	Instalación
Correo	msaldana@inversionestierrablanca.com
Técnico	FSI JAIME ABREGU YUPANQUI

2. Respuestas

Respuestas	
Visita realizada ?	SI
Trabajo efectuado ?	SI

3. Reprogramación

Reprogramación	
Solicita nueva visita ?	NO_VISITA

4. Activar garantía

Activar garantía ?	SI
Fecha de activación	2025-07-16
Fecha de compra	2025-07-16

5. Desactivar garantía

Pierde garantía ?	NO
-------------------	----

6. Detalle del producto y resultado

Fecha de fabricación	2025-07-16
Serie de producto	TURE18CO
Ubicación	[]
Tipo de cocina	EMPOTRABLE 4 HORNILLA
Altura desde cocina	62
Instalada en	RECIRCULANTE
Retiro filtro de carbon	NO
Instalación en	MUEBLE
Instalación eléctrica	DIRECTA
Pasa tubería por lugar de instalación	NO

Informe técnico


Informó funcionamiento	SI
Informó sobre mantenimiento	SI

7. Conformidad del cliente

Correo	msaldana@inversionestierrablanca.com
Observaciones del técnico	_Informe Técnico_ _Producto:_ TURE18CO _Instalación:_ _Resumen:_ La instalación del producto TURE18CO fue realizada y culminada con éxito. _Detalles de la instalación:_ - Se realizó la instalación con empalme directo. - Se empotró al mueble por autorización del encargado de obra. - La instalación se llevó a cabo a una altura de 62 cm, según autorización del encargado de obra y el supervisor de SOLE. _Responsable de la entrega:_ - Encargado de obra: Martín Echevarría - Encargado de SOLE: Rubén
Aut. uso y tratamiento de mis datos personales	SI

Informe técnico

8. Fotos y firma del cliente

Fotos	
	
IMG_20250714_100756	IMG_20250714_100702
	
IMG_20250714_100638	IMG_20250714_100904
	
IMG_20250714_093148	