

# Informe técnico

## 1. Datos generales

|                       |                                                              |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------|
| Nombre de la tarea    | 821002 - Servicio                                            |
| Fecha                 | 2025-07-21                                                   |
| Nombre del cliente    | CNA CONSTRUCCIONES S.A.C.                                    |
| Dirección             | Pasaje Mariano Melgar N° 200 DPT 303 / 15082 LIMA-BREÑA / PE |
| Celular               | +51 971 480 504                                              |
| Categoría de servicio | Instalación                                                  |
| Correo                | msaldana@inversionestierrablanca.com                         |
| Técnico               | FSI JAIME ABREGU YUPANQUI                                    |

## 2. Respuestas

| Respuestas          |    |
|---------------------|----|
| Visita realizada ?  | SI |
| Trabajo efectuado ? | SI |

## 3. Reprogramación

| Reprogramación          |           |
|-------------------------|-----------|
| Solicita nueva visita ? | NO_VISITA |

## 4. Activar garantía

|                     |            |
|---------------------|------------|
| Activar garantía ?  | SI         |
| Fecha de activación | 2025-07-21 |
| Fecha de compra     | 2025-07-21 |

## 5. Desactivar garantía

|                   |    |
|-------------------|----|
| Pierde garantía ? | NO |
|-------------------|----|

## 6. Detalle del producto y resultado

|                            |                   |
|----------------------------|-------------------|
| Fecha de fabricación       | 2025-07-21        |
| Serie de producto          | SOLHO009V3        |
| Ubicación                  | []                |
| Ubicación del producto     | Cocina            |
| Tipo mueble                | MELAMINE          |
| Distancia para ventilación | SUPERIOR AL HORNO |
| Tipo de suministro         | GAS NATURAL       |
| Tipo regulador             | PREMIUM           |
| Presión de gas             | 23                |
| Prueba de fuga de gas      | NO                |

## Informe técnico

|                               |            |
|-------------------------------|------------|
| Instalación eléctrica         | ENCHUFE    |
| Tipo de instalación eléctrica | MONOFÁSICA |
| Amperaje de la llave térmica  | 20A        |
| Punto a tierra                | SI         |
| Tipo de cable                 | 14AWH      |
| Informó funcionamiento        | SI         |
| Informó mantenimiento anual   | SI         |

### 7. Conformidad del cliente

|                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Correo                                         | msaldana@inversionestierrablanca.com                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Observaciones del técnico                      | <p>_Informe Técnico_</p> <p>_Producto:_ SOLHO009V3</p> <p>_Resumen:_ La instalación del producto SOLHO009V3 fue realizada y culminada con éxito.</p> <p>_Detalles de la instalación:_</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- La instalación se realizó de manera correcta sin daños en el ambiente.</li><li>- Se cambió los inyectores de GLP a GN.</li><li>- La instalación eléctrica se hizo de manera correcta con enchufe.</li><li>- La instalación se culminó sin daños ni observaciones.</li></ul> <p>_Responsable de la entrega:_</p> <p>- Encargado: Martín Echevarría - Roger Chang</p> |
| Aut. uso y tratamiento de mis datos personales | SI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

# Informe técnico

## 8. Fotos y firma del cliente

| Fotos                                                                              |                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|    |    |
| IMG_20250714_093153                                                                | IMG_20250714_101225                                                                 |
|    |   |
| IMG_20250714_100808                                                                | IMG_20250714_100819                                                                 |
|  |  |
| IMG_20250714_100847                                                                | IMG_20250714_100826                                                                 |