

Informe técnico

1. Datos generales

Nombre de la tarea	827313 - Servicio
Número de OS	827313
Fecha	2025-07-24
Nombre del cliente	CNA CONSTRUCCIONES S.A.C.
Dirección	Pasaje Mariano Melgar N° 200 DPT 301 / 15082 LIMA-BREÑA / PE
Celular	+51 971 480 504
Categoría de servicio	Instalación
Correo	msaldana@inversionestierrablanca.com
Técnico	FSI ADRIAN QUINTANILLA

2. Respuestas

Respuestas	
Visita realizada ?	SI
Trabajo efectuado ?	SI

3. Reprogramación

Reprogramación	
Solicita nueva visita ?	NO_VISITA

4. Activar garantía

Activar garantía ?	SI
Fecha de activación	2025-07-24
Fecha de compra	2025-07-15

5. Desactivar garantía

Pierde garantía ?	NO
-------------------	----

6. Detalle del producto y resultado

Fecha de fabricación	2025-06-25
Serie de producto	H.
Ubicación	[]
Ubicación del producto	Piso3/dpto01
Tipo mueble	MELAMINE
Distancia para ventilación	SUPERIOR AL HORNO
Tipo de suministro	GAS NATURAL
Tipo regulador	ESTÁNDAR
Presión de gas	No

Informe técnico

Prueba de fuga de gas	NO
Instalación eléctrica	ENCHUFE
Tipo de instalación eléctrica	TRIFÁSICA
Amperaje de la llave térmica	32
Punto a tierra	NO
Tipo de cable	No
Informó funcionamiento	SI
Informó mantenimiento anual	SI

7. Conformidad del cliente

Correo	msaldana@inversionestierrablanca.com
Observaciones del técnico	Se instaló equipo completo, se prueba su funcionamiento eléctrico ya que no cuentan con gas aún y el artefacto queda operativo
Aut. uso y tratamiento de mis datos personales	NO

Informe técnico

8. Fotos y firma del cliente

Fotos	
	
IMG_1252	