

Informe técnico

1. Datos generales

Nombre de la tarea	828189 - Servicio
Número de OS	828189
Fecha	2025-07-24
Nombre del cliente	CNA CONSTRUCCIONES S.A.C.
Dirección	Pasaje Mariano Melgar N° 200 DPT 801 / 15082 LIMA-BREÑA / PE
Celular	+51 971 480 504
Categoría de servicio	Instalación
Correo	msaldana@inversionestierrablanca.com
Técnico	FSI ADRIAN QUINTANILLA

2. Respuestas

Respuestas	
Visita realizada ?	SI
Trabajo efectuado ?	SI

3. Reprogramación

Reprogramación	
Solicita nueva visita ?	NO_VISITA

4. Activar garantía

Activar garantía ?	SI
Fecha de activación	2025-07-24
Fecha de compra	2025-07-16

5. Desactivar garantía

Pierde garantía ?	NO
-------------------	----

6. Detalle del producto y resultado

Fecha de fabricación	2025-06-25
Serie de producto	H.
Ubicación	[]
Tipo de cocina	EMPOTRABLE 4 HORNILLA
Altura desde cocina	66
Instalada en	RECIRCULANTE
Retiro filtro de carbon	SI
Instalación en	MUEBLE
Instalación eléctrica	DIRECTA

Informe técnico

Pasa tubería por lugar de instalación	NO
Informó funcionamiento	SI
Informó sobre mantenimiento	SI

7. Conformidad del cliente

Correo	msaldana@inversionestierrablanca.com
Observaciones del técnico	Se instaló equipo completo, se prueba su funcionamiento eléctrico ya que no cuentan con gas aún y el artefacto queda operativo
Aut. uso y tratamiento de mis datos personales	NO

Informe técnico

8. Fotos y firma del cliente

Fotos	
	
IMG_1294	