

Informe técnico

1. Datos generales

Nombre de la tarea	876650 - Servicio
Fecha	2025-08-19
Nombre del cliente	CNA CONSTRUCCIONES S.A.C.
Celular	+51 971 480 504
Categoría de servicio	Verificación de área
Correo	msaldana@inversionestierrablanca.com
Técnico	FSI KEVIN SALGADO SALAZAR

2. Respuestas

Respuestas	
Visita realizada ?	SI
Trabajo efectuado ?	SI

3. Reprogramación

Reprogramación	
Solicita nueva visita ?	SI_VISITA
Fecha tentativa de visita	2025-08-19
Tipo de servicio de la nueva visita	INSTALACION
Require accesorios ?	NO

4. Activar garantía

5. Desactivar garantía

6. Detalle del producto y resultado

Ubicación	[]
Ubicación del producto	Cocina comedor
Distancia para ventilación	SUPERIOR AL HORNO
Tipo de suministro	GAS NATURAL
Instalación de gas	NO APLICA
Tipo regulador	NO APLICA
Prueba de fuga de gas	NO
Tipo de instalación eléctrica	MONOFÁSICA
Amperaje de la llave térmica	32
Informó funcionamiento	SI
Informó mantenimiento anual	NO

Informe técnico

7. Conformidad del cliente

Correo	msaldana@inversionestierrablanca.com
Observaciones del técnico	Se observo el ambiente donde sera colocado el artefacto solho09v3 El meson estaba desordenado y sucio se le indicó a los encargados de obra que el cito donde será instalado el artefacto debe estar limpio El encargado de obra levantara la observación para realizar los trabajos de instalación
Aut. uso y tratamiento de mis datos personales	NO

Informe técnico

8. Fotos y firma del cliente

Fotos	
 IMG-20250819-WA0030	 IMG-20250819-WA0028
 IMG-20250819-WA0001	 IMG-20250819-WA0018
 IMG-20250819-WA0016	 IMG-20250819-WA0026