

Informe técnico

1. Datos generales

Nombre de la tarea	876734 - Servicio
Fecha	2025-08-19
Nombre del cliente	CNA CONSTRUCCIONES S.A.C.
Celular	+51 971 480 504
Categoría de servicio	Verificación de área
Correo	msaldana@inversionestierrablanca.com
Técnico	FSI KEVIN SALGADO SALAZAR

2. Respuestas

Respuestas	
Visita realizada ?	SI
Trabajo efectuado ?	SI

3. Reprogramación

Reprogramación	
Solicita nueva visita ?	SI_VISITA
Fecha tentativa de visita	2025-08-19
Tipo de servicio de la nueva visita	INSTALACION
Require accesorios ?	NO

4. Activar garantía

5. Desactivar garantía

6. Detalle del producto y resultado

Ubicación	[]
Ubicación del producto	Cocina comedor
Tipo de suministro	GAS NATURAL
Presión de gas	0
Instalación de gas	FLEXIBLE
Tipo de regulador	NO APLICA
Prueba de fuga de gas	NO
Tipo de instalación eléctrica	MONOFÁSICA
Amperaje de la llave térmica	32
Informó mantenimiento anual	SI

7. Conformidad del cliente

Correo	msaldana@inversionestierrablanca.com
--------	--------------------------------------

Informe técnico

Observaciones del técnico	Se observo el ambiente donde sera colocado el artefacto solco049 El meson estaba desordenado y sucio se le indicó a los encargados de obra que el cito donde será instalado el artefacto debe estar limpio Los encargados de obra levantara la observación para realizar los trabajos
Aut. uso y tratamiento de mis datos personales	NO

Informe técnico

8. Fotos y firma del cliente

Fotos	
	
IMG-20250819-WA0030	IMG-20250819-WA0001
	
IMG-20250819-WA0014	IMG-20250819-WA0012
	
IMG-20250819-WA0026	