

# Informe técnico

## 1. Datos generales

|                       |                                      |
|-----------------------|--------------------------------------|
| Nombre de la tarea    | 876752 - Servicio                    |
| Fecha                 | 2025-08-19                           |
| Nombre del cliente    | CNA CONSTRUCCIONES S.A.C.            |
| Celular               | +51 971 480 504                      |
| Categoría de servicio | Verificación de área                 |
| Correo                | msaldana@inversionestierrablanca.com |
| Técnico               | FSI KEVIN SALGADO SALAZAR            |

## 2. Respuestas

|                     |    |
|---------------------|----|
| <b>Respuestas</b>   |    |
| Visita realizada ?  | SI |
| Trabajo efectuado ? | SI |

## 3. Reprogramación

|                                     |             |
|-------------------------------------|-------------|
| <b>Reprogramación</b>               |             |
| Solicita nueva visita ?             | SI_VISITA   |
| Fecha tentativa de visita           | 2025-08-19  |
| Tipo de servicio de la nueva visita | INSTALACION |
| Require accesorios ?                | NO          |

## 4. Activar garantía

## 5. Desactivar garantía

## 6. Detalle del producto y resultado

|                               |                |
|-------------------------------|----------------|
| Ubicación                     | [ ]            |
| Ubicación del producto        | Cocina comedor |
| Tipo de suministro            | GAS NATURAL    |
| Presión de gas                | 0              |
| Instalación de gas            | FLEXIBLE       |
| Tipo de regulador             | NO APLICA      |
| Prueba de fuga de gas         | NO             |
| Tipo de instalación eléctrica | MONOFÁSICA     |
| Amperaje de la llave térmica  | 32             |
| Informó mantenimiento anual   | NO             |

## 7. Conformidad del cliente

|        |                                      |
|--------|--------------------------------------|
| Correo | msaldana@inversionestierrablanca.com |
|--------|--------------------------------------|

## Informe técnico

|                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Observaciones del técnico                      | Se observo el ambiente donde sera colocado el artefacto solco049<br>El meson estaba desordenado y sucio se le indicó a los encargados de obra que el cito donde será instalado el artefacto debe estar limpio<br>El encargado levantara la observación para realizar la instalación del artefacto |
| Aut. uso y tratamiento de mis datos personales | NO                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

# Informe técnico

## 8. Fotos y firma del cliente

| Fotos                                                                                                         |                                                                                                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p>IMG-20250819-WA0030</p>   |  <p>IMG-20250819-WA0028</p> |
|  <p>IMG-20250819-WA0001</p>   |  <p>IMG-20250819-WA0014</p>  |
|  <p>IMG-20250819-WA0012</p> |                                                                                                               |