

Informe técnico

1. Datos generales

Nombre de la tarea	877989 - Servicio
Fecha	2025-08-20
Nombre del cliente	CNA CONSTRUCCIONES S.A.C.
Dirección	Pasaje Mariano Melgar N° 200 DPT 1002 / 15082 LIMA-BREÑA / PE
Celular	+51 971 480 504
Categoría de servicio	Instalación
Correo	msaldana@inversionestierrablanca.com
Técnico	FSI KEVIN SALGADO SALAZAR

2. Respuestas

Respuestas	
Visita realizada ?	SI
Trabajo efectuado ?	SI

3. Reprogramación

Reprogramación	
Solicita nueva visita ?	NO_VISITA

4. Activar garantía

Activar garantía ?	SI
Fecha de activación	2025-08-20
Fecha de compra	2025-08-20

5. Desactivar garantía

6. Detalle del producto y resultado

Fecha de fabricación	2025-08-20
Serie de producto	Solho09v3
Ubicación	[]
Ubicación del producto	Cocina comedor
Tipo mueble	MELAMINE
Distancia para ventilación	SUPERIOR AL HORNO
Tipo de suministro	GAS NATURAL
Tipo regulador	NO APLICA
Presión de gas	0
Prueba de fuga de gas	NO APLICA
Instalación eléctrica	ENCHUFE

Informe técnico

Tipo de instalación eléctrica	MONOFÁSICA
Amperaje de la llave térmica	32
Punto a tierra	SI
Tipo de cable	12
Informó funcionamiento	SI
Informó mantenimiento anual	SI

7. Conformidad del cliente

Correo	msaldana@inversionestierrablanca.com
Observaciones del técnico	Se realizó la instalación del artefacto solho09v3 Se realizó la verificación del artefacto que esté en perfectas condiciones se realizó la verificación de los accesorios como hornillas perillas inyector de conversión parrillas fuente de grasa Todo estaba correcto se realizó el empotrado en el Nicho del melamine el artefacto encajó correctamente se le aseguró con sus dos seguros a los laterales se realizó la conversión de glp a gas natural no se realizó la prueba de fuga porque en el edificio Por el momento no cuenta con los medidores de gas cálida no se realizó el programa de los chisperos porque no hay fluido eléctrico en el departamento se Está realizando los trabajos en la obra CNA construcciones
Aut. uso y tratamiento de mis datos personales	NO

Informe técnico

8. Fotos y firma del cliente

Fotos	
	
IMG-20250820-WA0019	IMG-20250820-WA0017
	
IMG-20250820-WA0003	IMG-20250820-WA0001