

Informe técnico

1. Datos generales

Nombre de la tarea	881012 - Servicio
Fecha	2025-08-22
Nombre del cliente	CNA CONSTRUCCIONES S.A.C.
Dirección	Pasaje Mariano Melgar N° 200 DPT 801 / 15082 LIMA-BREÑA / PE
Celular	+51 971 480 504
Categoría de servicio	Revisión
Correo	msaldana@inversionestierrablanca.com
Técnico	FSI KEVIN SALGADO SALAZAR

2. Respuestas

Respuestas	
Visita realizada ?	SI
Trabajo efectuado ?	SI

3. Reprogramación

Reprogramación	
Solicita nueva visita ?	SI_VISITA
Fecha tentativa de visita	2025-08-22
Tipo de servicio de la nueva visita	INSTALACION
Require accesorios ?	NO

4. Activar garantía

5. Desactivar garantía

6. Detalle del producto y resultado

Fecha de fabricación	2025-08-22
Serie de producto	Solco049
Ubicación	[]
Ubicación del producto	Cocina comedor
Tipo mueble	GRANITO
Tipo de suministro	GAS NATURAL
Tipo regulador	NO APLICA
Presión de gas	No
Tipo de instalación eléctrica	MONOFÁSICA
Amperaje de la llave térmica	32
Tipo de cable	12

Informe técnico

Prueba de fuga de gas	NO
Punto a tierra	SI
Informó funcionamiento	SI
Informó mantenimiento anual	SI

7. Conformidad del cliente

Correo	msaldana@inversionestierrablanca.com
Observaciones del técnico	Se realizo la revisión al artefacto Solco049 Se observo que el inyectore de una de las hornillas esta en mal estado El encargado de obra indica el cxg Del artefacto Se le indicó que la empresa se comunicará para que le den una solución rapida
Aut. uso y tratamiento de mis datos personales	NO

Informe técnico

8. Fotos y firma del cliente

Fotos	
 IMG-20250821-WA0012	 IMG-20250821-WA0016
 IMG-20250821-WA0014	