

Informe técnico

1. Datos generales

Nombre de la tarea	882833 - Servicio
Fecha	2025-08-23
Nombre del cliente	CNA CONSTRUCCIONES S.A.C.
Dirección	Pasaje Mariano Melgar N° 200 Dpt1401 / 15082 LIMA-BREÑA / PE
Celular	+51 971 480 504
Categoría de servicio	Instalación
Correo	msaldana@inversionestierrablanca.com
Técnico	FSI KEVIN SALGADO SALAZAR

2. Respuestas

Respuestas	
Visita realizada ?	SI
Trabajo efectuado ?	SI

3. Reprogramación

Reprogramación	
Solicita nueva visita ?	NO_VISITA

4. Activar garantía

Activar garantía ?	SI
Fecha de activación	2025-08-23
Fecha de compra	2025-08-23

5. Desactivar garantía

6. Detalle del producto y resultado

Fecha de fabricación	2025-08-23
Serie de producto	Solho09v3
Ubicación	[]
Ubicación del producto	Cocina comedor
Tipo mueble	MELAMINE
Distancia para ventilación	SUPERIOR AL HORNO
Tipo de suministro	GAS NATURAL
Tipo regulador	NO APLICA
Presión de gas	No
Prueba de fuga de gas	NO
Instalación eléctrica	ENCHUFE

Informe técnico

Tipo de instalación eléctrica	MONOFÁSICA
Amperaje de la llave térmica	32
Punto a tierra	SI
Tipo de cable	12
Informó funcionamiento	SI
Informó mantenimiento anual	SI

7. Conformidad del cliente

Correo	msaldana@inversionestierrablanca.com
Observaciones del técnico	Se realizó la revisión del artefacto solho09v3 Lo que nos indico el cliente es que el ventilador del artefacto no giraba Se le pidió permiso al encargado de obra para desarmar la parte interna del artefacto donde se encuentra el ventilador nos accedió el permiso Se realizo a desarmar la parte interna del artefacto donde se encuentra el ventilador Se sacó el protector para verificar si el ventilador giraba correctamente se verificó que sí estaba haciendo su trabajo correctamente la observación fue que el protector estaba haciendo la obstrucción para que el ventilador no gire Se sacó el protector se verificó que pasaba estaba un poco desalineado se realizó unos ajustes en el protector se lo colocó de nuevo y verificamos que el ventilador está funcionando correctamente se le indicó al cliente que el problema ya estaba solucionado
Aut. uso y tratamiento de mis datos personales	NO

Informe técnico

8. Fotos y firma del cliente

Fotos	
	
IMG-20250821-WA0002	IMG-20250821-WA0026
	
IMG-20250820-WA0019	IMG-20250821-WA0024
	
IMG-20250820-WA0017	IMG-20250821-WA0022
	
IMG-20250820-WA0003	IMG-20250821-WA0000